



A EVOLUÇÃO É GAUSS



IGNIÇÃO








MÓDULO DE IGNIÇÃO

FOTO	CÓD. GAUSS	SUBSTITUI	APLICAÇÃO
	<b>GA2005</b> Sistema Indutivo	<b>Bosch:</b> 9220087004, 9220087005, 9220087006, BM100, 9220087003; <b>Magneti Marelli:</b> MI530700	<b>GM:</b> Caminhões 11000, 12000, 13000, 14000, 19000, 21000, 22000, C20, C40, C60, C70, C90, Opala, Caravan 2.5, 4.1, Chevette 1.4, 1.6, Chevy 500 1.6, Ipanema, Kadett 1.8, 2.0, Marajo 1.4, 1.6, <b>FIAT:</b> 147 1.3, Fiorino 1.3, Elba 1.3,1.5, Oggi 1.3, Panorama 1.3, Premio 1.3,1.5, Spazio 1.3, Uno 1.3, 1.5, Mille 1.0; <b>FORD:</b> Belina/DelRey II 1.8, Escort 1.3, 1.6, 1.8, Pampa 1.6, 1.8, 1.6 4x4, Royale 1.8, 2.0, Verona 1.6, 1.8, Versailles 1.8, 2.0 <b>VW:</b> Apollo 1.8, Brasília 1.3, Fusca 1.3, 1.6, Gol 1.3, 1.6, 1.8, Kombi 1.6, Parati/Santana/Passat/Voyage 1.6, 1.8, 2.0
	<b>GA2005N</b> Sistema Indutivo	<b>Bosch:</b> 9220087004, 9220087005, 9220087006, BM100, 9220087003; <b>Magneti Marelli:</b> MI530700	<b>GM:</b> Caminhões 11000, 12000, 13000, 14000, 19000, 21000, 22000, C20, C40, C60, C70, C90, Opala, Caravan 2.5, 4.1, Chevette 1.4, 1.6, Chevy 500 1.6, Ipanema, Kadett 1.8, 2.0, Marajo 1.4, 1.6, <b>FIAT:</b> 147 1.3, Fiorino 1.3, Elba 1.3,1.5, Oggi 1.3, Panorama 1.3, Premio 1.3,1.5, Spazio 1.3, Uno 1.3, 1.5, Mille 1.0; <b>FORD:</b> Belina/DelRey II 1.8, Escort 1.3, 1.6, 1.8, Pampa 1.6, 1.8, 1.6 4x4, Royale 1.8, 2.0, Verona 1.6, 1.8, Versailles 1.8, 2.0 <b>VW:</b> Apollo 1.8, Brasília 1.3, Fusca 1.3, 1.6, Gol 1.3, 1.6, 1.8, Kombi 1.6, Parati/Santana/Passat/Voyage 1.6, 1.8, 2.0
	<b>GA2013</b> Sistema Indutivo	<b>Bosch:</b> 9 220 087 011, 9 220 087 013; <b>Magneti Marelli:</b> MI530701; <b>VW:</b> 305.905.351.1	<b>VW:</b> Gol 1.6/ 1.8, Parati I 1.6/ 1.8, Quantum 1.8, 2.0, Santana 1.8/ 2.0, Saveiro 1.6/ 1.8 Voyage 1.6/ 1.8; <b>LADA:</b> Laika 1.5/ 1.6, Niva 1.5/ 1.6; <b>MIURA:</b> Top Sport 2.0
	<b>GA2013N</b> Sistema Indutivo	<b>Bosch:</b> 9 220 087 011, 9 220 087 013; <b>Magneti Marelli:</b> MI530701; <b>VW:</b> 305.905.351.1	<b>VW:</b> Gol 1.6/ 1.8, Parati I 1.6/ 1.8, Quantum 1.8, 2.0, Santana 1.8/ 2.0, Saveiro 1.6/ 1.8 Voyage 1.6/ 1.8; <b>LADA:</b> Laika 1.5/ 1.6, Niva 1.5/ 1.6; <b>MIURA:</b> Top Sport 2.0
	<b>GA2019</b> Sistema Indutivo	<b>Bosch:</b> 9220087019; <b>Fiat:</b> 7075200	<b>FIAT:</b> Premio, Elba e Pick-up Ix todos c/motor 1.6 e Uno c/motor 1.6r todos a gas. e a alc. após 01/90
	<b>GA2026</b> Sistema Indutivo	<b>Bosch:</b> 9220087026; <b>Fiat:</b> 7076168	<b>FIAT:</b> Uno Mille, Elba, Prêmio, Uno 1.5
	<b>GA2030</b> Sistema Hall	<b>Bosch:</b> 1227030030; <b>Audi / VW:</b> 867 905 352; <b>Lucas:</b> DAB 954; <b>Telefunken:</b> 339 700; <b>Valeo:</b> CD 877; <b>Magneti Marelli:</b> 940038504, 940038504010, MI530702	<b>VW:</b> Logus , Pointer, Apollo, Polo; <b>FORD:</b> Escort, Verona; <b>IMPORTADOS:</b> Audi 80 2.0, 1.6, Multivan, Passat 1.6, Polo, Vento
	<b>GA2049</b> Sistema Hall	<b>Audi / VW:</b> 86790535; <b>Bosch:</b> 1227030049; <b>Magneti Marelli:</b> 940038507, 940038507010, MI530704; <b>Valeo:</b> CD878	<b>FORD:</b> Escort CHT 1.6; <b>VW:</b> Gol 1000, Golf, Passat, Voyage, Apollo; <b>IMPORTADOS:</b> VW Passat 1.6, Polo 1050, Transpoter, Vento
	<b>GA2138</b> Sistema Hall	<b>Bosch:</b> 0221600001, 0221600006, 0221600008, 0221600011, 0227100100, 0227100011, 0227100013, 0227100014, 0227100013, 0227100016, 0227100018, 0227100017, 0227100018, 0227100019, 0227100920, 0227100921, 0227100922, 0227100923, 0227100924, 1227034, 1227000001, 1227000004, 1227022008, 1227030046; <b>Audi / VW:</b> 211905351A, 211905351B, 211905351D, 211905351E; <b>Magneti Marelli:</b> MI530705	<b>VW:</b> Gol, Saveiro; <b>FIAT:</b> Tempra 16V; <b>IMPORTADOS:</b> Alfa Romeo, Audi, BMW, Mercedes Benz, Opel, Porsche, Saab, Seat, Vauxhall, Volvo, <b>VW,</b> Daimler
	<b>GA2140</b> Sistema Indutivo	<b>Bosch:</b> 0227100140, 1127022017, 1127022018, 1227022017, 1227022018, 1227022031, 1227062018, 1237010028, 1237010029, 1237010031, 1237010038	<b>FORD:</b> Escort 1.1/ 1.1 Turnier, 1.3/ 1.3 Cabrio/ 1.3 Express/ 1.3 Turnier, 1.4/ 1.4 Cabrio/ 1.4 Turnier/ 1.4 Express, 1.6/ 1.6 Cabrio/ 1.6 RS Turbo, 1.6 Turnier, 1.8D, 1.8D Turnier; Fiesta 1.0, 1.1, 1.4; Orion 1.3/ 1.3i/ 1.4/ 1.6/ 1.6i; <b>PEUGEOT:</b> 106 1.1/ 1.1i/ 1.4/ 1.4i; 205 1.0/ 1.1/ 1.1i/ 1.3/ 1.4/ 1.4i/ 1.4i XT/ GT/ 1.6 CTI/ 1.6 GTI/ 1.9 CTI/ 1.9 GTI; 306 1.4/ 2.0i 16V; 309 1.1/ 1.1i/ 1.4/ 1.6/ 1.6i/ 1.9; 405 1.4/ 1.6/ 1.6i/ 1.8/ 1.9/ 1.9i/ 1.9 TD/ 2.0; 405 Break; 605 2.0; Boxer 2.0; <b>CITROËN:</b> AX 1.0/ 1.1/ 1.1i/ 1.4/ 1.4i; BX 1.4/ 1.4i; C15E 1.1/ 1.4/ 1.4i; XM 2.0/ 2.0i; ZX 1.1/ 1.1i/ 1.4/ 1.4i

FOTO	CÓD. GAUSS	SUBSTITUI	APLICAÇÃO
	<b>GA2142</b> Sistema Hall	<b>Bosch:</b> 0227100142, 0227100143, 0227100147; <b>Magneti Marelli:</b> MI530706	<b>VW:</b> Apollo 1.8, Fusca 1.6 >08/93 / (âlc.), Gol 1.0 >1/92/1.6, Voyage/Parati/Saveiro 1.6 <92 (âlc.), Gol/Parati 1.8 GTS <03/92, Gol/Voyage/Parati/Saveiro 1.8 >92, Kombi 1.6 >93 (âlc.), Logus 1.6, 1.8 (âlc.) >93, Santana 1.8, 2.0 >03/92; <b>AUDI:</b> 80 2.0 90-91; <b>FORD:</b> Escort 1.6, 1.8 >93, XR3 1.6, 1.8, 2.0 >9, Pampa 1.6, 2.0 2.0 (âlc.), Verona 2.0 >93, Verona 1.6 / 1.8 / 2.0 / (âlc.), Versailles 1.8, Royale 1.8 >01/93 / (âlc.), 2.0 >03/92 (âlc.)
	<b>GA2210</b> Sistema controlado pela central (MCE)		<b>AUDI:</b> A3 1.6 99-06; <b>VW:</b> Fox 1.0, 1.4, 1.6 Total Flex 03>, Polo/ Sedan, Total Flex 04>, Gol III, IV, V 1.0 Mi, 1.0 Turbo, 1.6, 05>, Kombi 1.4 Total Flex 06>, Golf IV 1.6 06-08, Parati 1.0 Mi 16V
	<b>GA2379</b> Sistema Indutivo	<b>Delco:</b> 16139379, 1989747, D1960A, D1980, DM 1980, PRD00165; <b>Magneti Marelli:</b> MI530707	<b>GM:</b> Kadett 92/96, Monza 92/96, Ipanema; <b>IMPORTADOS:</b> Buick, Chevrolet, GM-Trucks, Oldsmobile, Pontiac
	<b>GA2906</b> Sistema Indutivo	<b>Delco:</b> D1906, DM 1906; <b>Magneti Marelli:</b> MI530708	<b>GM; ALFA ROMEO;</b> AUTOBIANCHI; FSO; <b>FIAT;</b> LANCIA; LEYLAND; PEUGEOT; RENAULT; ROVER; SEAT; FERRARI
	<b>GA2961</b> Sistema Indutivo	<b>Delco:</b> 13010892, 16010892, 196140049, 1977958, 1979107, 1979571, 6237754, D1957, D1958, D1961	<b>GM:</b> Ascona C 1.6i 1.6; Astra 1.6i 1.6 Mot. C16NZ; Corsa A 1.3i 1.3; Corsa A 1.6 GSi; Kadett E 1.3i; Kadett E 1.6i; Vectra 1.6i C16NZ, E16N; <b>HONDA:</b> Civic, CRXi 4-Cylinder Exc; <b>VAUXHALL:</b> Astra, Belmont 1.3i; Astra, Belmont 1.6i; Cavalier 1.6i
	<b>GA2401</b>	<b>Ford:</b> F4FF-12A297-AA, 86FB-12A297-AA; <b>VW:</b> 377.907.401	<b>FORD:</b> Pampa 1985>1997, Versailles 1991>1996 (com injeção eletrônica); <b>VW:</b> Gol CHT 1000 1992>1996, Gol 1.6 1981->, Gol 1.8 1985->, Gol 2.0 1989-> (com injeção eletrônica), Quantum 1985>2002, Santana 1985>2006
	<b>GA2551</b> Sistema Indutivo	<b>Bosch:</b> 1227010014, 1227022003; <b>Delco:</b> 16010888; <b>Ford:</b> 81SF12K059AA, 81SF12K059AB	<b>FORD:</b> Escort 1.3 1980>2002
	<b>GA2056</b> Comando do sensor de posição	<b>Hitachi:</b> RSB-56	<b>NISSAN:</b> Sunny, Hatchback, Almera, X-Terra, Pathfinder, Sentra, Quest, Frontier
	<b>GA2118</b> Sistema Indutivo	<b>Lucas:</b> 804 28, 84 403, 84 403D, 84 453, 84 896A, 84 950A, DAB 118, DAB 127, DAB 129, DAB 135	<b>FORD:</b> Escort 35,55 Van 1.3 CVH; Escort 35,55 Van 1.4 CVH; Escort 55 Van 1.6 CVH; Escort Combi 1.4 CVH; Escort III 1.3 CVH; Escort III 1.4 CVH; Escort III 1.6 CVH; Fiesta 1.4; Fiesta 1.6; Fiesta XR2 CHV; Orion 1.3 CVH; Orion 1.4 CVH; Orion 1.6 CVH; <b>RELIANT:</b> Scimita RSS1 1.3, 1.4, 1.6; <b>MORGAN:</b> Four-Ford 1600 OHC
	<b>GA2912</b> Sistema Hall	<b>Lucas:</b> 549.87.086, DAB134 34A, 84890D, DAB126, LM126; <b>GM:</b> 90243618, 90360314, 90360315; <b>Opel:</b> 1237334, 1237464; <b>Magneti Marelli:</b> MI530709	<b>GM:</b> Corsa 1.0, 1.4 EFI 94/96; <b>IMPORTADOS:</b> Opel, Vauxhall.
	<b>GA2040</b> Sistema indutivo	<b>Magneti Marelli:</b> 648 330 40, BKL4A, 58170107000, XM 640, MI530703	<b>IMPORTADOS:</b> Fiat Duna, Panda, Uno, Lancia; <b>FIAT:</b> Uno, Tempra 2.0 8V 1994>

IGNIÇÃO

MÓDULO DE IGNIÇÃO

FOTO	CÓD. GAUSS	SUBSTITUI	APLICAÇÃO
	<b>GA2064</b> Sistema Amplificador	<b>Ford:</b> DYE635, F0BZ-12A297-A, F0C66B740AA; <b>Mazda:</b> BP01-18-251, B3F5-18-200; <b>Mitsubishi:</b> J701, J790T02971; <b>MTE-THOMSON:</b> 7064	<b>FORD:</b> Escort 1.8 95, Festiva 1.3 90/93, KF Laser 1.8 90/, 90>97; <b>KIA:</b> 93>97; <b>MAZDA:</b> 89>95; <b>MERCURY:</b> Tracer 91>96
	<b>GA2170</b> Sistema Indutivo	<b>Mitsubishi:</b> J170 9910A; <b>Mazda:</b> B541-18-V20	<b>MAZDA</b>
	<b>GA2599</b> Sistema Hall	<b>Delco:</b> 10482803	<b>GM:</b> Blazer, S10 4.3 V6
	<b>GA2723</b>	<b>Mitsubishi:</b> J009T03471, J723T, J9T03471, MD160535	<b>MITSUBISHI:</b> 1992>1995, Pajero Sport, Pajero Full, L200, Triton, Mitsubishi 3000GT
	<b>GA2852</b> Sistema Magnético	<b>Mitsubishi:</b> J152, MD607814, MD611384; <b>Hyundai:</b> 27120-21020, 27120-21050; <b>Mazda:</b> AM15-18-V20, E730-12-4910	<b>DODGE;</b> HYUNDAI; MITSUBISHI
	<b>GA2853</b> Sistema Indutivo	<b>Ford:</b> E8BZ-12A297-A, DYE524; <b>Mazda:</b> B30318V20, 830318V20; <b>Mitsubishi:</b> J207; <b>Motorcraft:</b> DYE524; <b>MTE-THOMSON:</b> 7088	<b>FORD:</b> 88>89; <b>MAZDA:</b> B2200 2.2 89>93, B2600 2.6 1989, MPV 2.0 89>94, MX-3 1.6 91>94
	<b>GA2440</b> Sistema Indutivo	<b>Toyota:</b> 89620-12440, 89620-12420, 89620-12680, 89620-16260	<b>TOYOTA:</b> Corolla 1.8 16V Gasol. 1992 > 2002