

GA1358

Retificador

**ESPECIFICAÇÕES:**

95A, Diodos 8x35A, Distância entre furos: 90mm,
Com Capacitor

SUBSTITUI:

Mando: TA600C04602, RTF49900

APLICAÇÃO:

HYUNDAI: Accent w/1.5L w/DOHC 1997-98,
Elantra w/1.8L 1996-98, Elantra w/2.0L 1999-00,
Tiburon w/1.8L 1997-98, Tiburon w/2.0L 1997-00

ALTERNADOR:

MANDO: AB190058, 3730022200;
LESTER: 13702;
PIC: 203304;
HYUNDAI: 3730022200

CARACTERÍSTICAS

- Conjunto retificador aplicável em reguladores que necessitam dos diodos de excitação (D+ trio).

