


## GA784



## ESPECIFICAÇÕES:

14V Campo Positivo

## SUBSTITUI:

MITSUBISHI: A866X42572; GM: 91174657;

SUZUKI: 3250066D00

## APLICAÇÃO:

HONDA: Civic 1.6 (1996-2000), Suzuki (1999-2003);

CHEVROLET: Truck Tracker L4 2.0L 122cid 199-2003,

Tracker L4 2.0L 1995cc 122cid 1999-2003;

SUZUKI: Truck Vitara L4 2.0L 2000cc 1999-2003;

## ALTERNADOR:


MITSUBISHI: A005TA4291, A005TA4291AC, A005TA4291BC,

A005TA4291ZC, A5TA4291, A5TA4291AC, A5TA4291BC,

A5TA4291ZC;

GM: 30020754, 30026055;

SUZUKI: 3140065D00, 3140065D01, 3140065D02



## TESTE DE BANCADA

- Aterre o alternador;
- Conecte o regulador conforme esquema de ligações do GA784;

## DICA

- Na falta de conexão do terminal D- o regulador fica inoperante;
- O terminal D não possui nenhuma função;
- Recarregue a bateria do veículo (carga lenta) SEMPRE que realizar manutenção do alternador.

## CUIDADO

- JAMAIS polarize regulador eletrônico;
- SEMPRE na manutenção do alternador ou na troca do regulador, desconecte os cabos da bateria.