

GA939



ESPECIFICAÇÕES:

14V, Campo Negativo

SUBSTITUI:

Valeo: 593529


APLICAÇÃO:

PEUGEOT: 206 1.6 16V 01 >;

CITROËN: XSARA Picasso 2.0L C/AR

ALTERNADOR:

VALEO: 439521, 439515, SG12S051, SG9B043



TESTE DE BANCADA

- Aterre o alternador;
- Conecte o regulador conforme esquema de ligações do GA939;

DICA

- Falta de conexão do terminal D- resulta em carga em excesso;
- Mau-contato nas conexões resultam em tensão oscilante ou tensão de regulação acima das especificações;
- Recarregue a bateria do veículo (carga lenta) SEMPRE que realizar manutenção do alternador.
- O relê auxiliar instalado no terminal "L" do regulador deve ter as características originais, relês comuns danificam o regulador de tensão;

CUIDADO

- JAMAIS polarize regulador eletrônico;
- SEMPRE na manutenção do alternador ou na troca do regulador, desconecte os cabos da bateria.