

GA984



ESPECIFICAÇÕES:

14V, Campo Negativo

SUBSTITUI:


Valeo: 593384, 593396, 593458, 593546, 2542299

APLICAÇÃO:

RENAULT: Clio 1.0 99>, Clio 1.0 16V 01>, Clio 1.6 s/ AC s/ DH 07/02>, Mégane 1.6 16V s/AC, Scenic 1.6 s/ AC 02>, Kangoo 1.0 02>, Kangoo 1.6 s/AC s/DH 07/02>, Kangoo 1.6 c/AC 12/00>, Mégane 1.6 16V c/AC 00>, Mégane 2.0 c/AC 12/02>, Scenic 1.6 c/AC 00>, Scenic 2.0 c/ AC 12/02>, Clio 1.6 c/ AC 12/00>;
PEUGEOT: 206 1.0 s/AC 10/02>.

ALTERNADOR:

VALEO: 439429, SG7S012, SG7S013, SG9B047, SG9B033, SG10B019



TESTE DE BANCADA

- Aterre o alternador;
- Conecte o regulador conforme esquema de ligações do GA984;

DICA

- Falta de conexão do terminal D- resulta em carga em excesso;
- Mau-contato nas conexões resultam em tensão oscilante ou tensão de regulação acima das especificações;
- Recarregue a bateria do veículo (carga lenta) SEMPRE que realizar manutenção do alternador.
- O relê auxiliar instalado no terminal "L" do regulador deve ter as características originais, relês comuns danificam o regulador de tensão;

CUIDADO

- JAMAIS polarize regulador eletrônico;
- SEMPRE na manutenção do alternador ou na troca do regulador, desconecte os cabos da bateria.