



GA784



FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS:

14V 'A' Circuit

REEMPLAZA:

GM: 91174657; Mitsubishi: A866X42572; Delco/Ford: 91174657; Suzuki: 3250066D00; Regitar: VRH2009-90; Cargo: 235279; WAI/Transpo: IM381

APLICACIÓN:

HONDA: Civic 1.6 (1996-2000), Suzuki (1999-2003); CHEVROLET: Truck Tracker L4 2.0L 122cid 199-2003, Tracker L4 2.0L 1995cc 122cid 1999-2003; SUZUKI: Truck Vitara L4 2.0L 2000cc 1999-2003;

ALTERNATOR:

HONDA: AHGA39, A5TA4891

LEYENDA

- **D-** = Alimentación (-) del regulador
- **B+** = Alimentación (+) del regulador
- **DF** = Bobina del campo del rotor (escobilla)
- **W** = Estator

DICA

- Sin conexión en terminal D- el regulador no funciona;
- Malo contacto en las conexiones resultan tensión oscilante o mayor que las especificaciones;
- Recargar la batería siempre que realizar la manutención;

FÍJATE

- Jamás polarice el regulador electrónico;
- Siempre desconecte los cables de batería en la manutención del alternador o en el cambio del regulador.