




IGNIÇÃO

BOBINA DE IGNIÇÃO


GUIA DE ABREVIÇÕES

-	NEGATIVO	HALL +	ALIMENTAÇÃO POSITIVA DO SENSOR HALL
+	POSITIVO	HALL -	ALIMENTAÇÃO NEGATIVA DO SENSOR HALL
B +	POSITIVO DA BATERIA	HALL INPUT	ENTRADA DO SINAL DO SENSOR HALL
B -	NEGATIVO DA BATERIA	TACO	SAÍDA DO SINAL PARA O TACÓMETRO
GND	NEGATIVO DA BATERIA (ATERRAMENTO)	S.OUT	SAÍDA DO SINAL PARA A MCE
C	COIL: ENTRADA DO SINAL DO MOD. DE IGNIÇÃO	N / C	NÃO CONECTADO
IN	ENTRADA DO SINAL DA MCE OU SENSOR	C1,2...	COIL – SINAL DO MÓDULO DE IGNIÇÃO PARA O PRIMÁRIO DA BOBINA DE IGNIÇÃO
P+	SINAL POSITIVO DA BOBINA IMPULSORA PARA O MÓDULO DE IGNIÇÃO	P-	SINAL NEGATIVO DA BOBINA IMPULSORA PARA O MÓDULO DE IGNIÇÃO
EST	SINAL DO PULSO DE CONTROLE DE AVANÇO DE IGNIÇÃO (EST - ELECTRONIC SPARK TIMING) PARA A UCE DO MOTOR	REF	SINAL RPM DO MÓDULO DE IGNIÇÃO PARA A UCE DO MOTOR
BY PASS	LINHA PARA CONTROLE DE DESVIO DE COMANDO DO HEI (HIGH ENERGY IGNITION) DA UCE DO MOTOR PARA O MÓDULO DE IGNIÇÃO	A	CONTROLE DE ATRASO DE ÂNGULO (DELAY ANGLE CONTROL) PARA A UCE DO MOTOR

AC DELCO
GC4424

ESPECIFICAÇÕES: 4 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
GM: 12611424, 12570616, 12619161, 24585662; **Ac Delco:** 12611424; **Standard:** UF413, H6T55271ZC; **Magneti Marelli:** BI0077MM; **Delphi:** GN10639


APLICAÇÃO:
GM: Onix 1.0 / 1.4 LT/LTZ 2012>, Camaro SS 6.2 V8 2010>, Novo Prisma 1.0/1.4 2013>

AUDI
GC4048

ESPECIFICAÇÕES: 5 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
VW/Audi: 078905104, 078905101A

APLICAÇÃO:
AUDI: A4, A6, A8 96>00;


VW: Passat VR6 2.8 96>00

BMW
GC4219

ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
BMW: 12 13 1 404 309, 12 13 1 703 227, 12 13 1 703 825, 12 13 1 748 017, 12 13 1 748 018, 12 13 7 599 219;

Bosch: 0 221 504 029; **Valeo:** 245279; **Magneti Marelli:** 060810172010, BAE680AD

APLICAÇÃO:
BMW: 318 1989>1993, 320 1990>1995, 325 1990>1997, 520 1989>1997, 525i 1989>1995, 530i 1992>1995, 540i 1992>1996, 730i 1994>, 740 1992>, 840Ci 1992>


BMW
GC4464

ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Bosch: 0 221 504 464, 0 221 504 470

BMW: 12137594938, 12138647689

APLICAÇÃO:
BMW: 325 Ci Coupe 2002>2006, 325i 2002>2005, 330 Ci Cabrio 2002>2006, 330i 2002>2005, M3 Coupe 2000>2006, 525i 2002>2005, 530i 2002>2005, 545i 2003>2005, 550i 2005>2010, 645 Ci 2004>2005, 650i 2005>2010, 650i Cabrio 2005>2010, 745i 2001>2005, X3 3.0 i 2004>2006, X5 3.0 i 2002>2006, X5 4.4 i 2003>2006 X5 4.8 i 2006>2008, X5 xDrive 48 i 2008>2010, Z4 3.0 i 2002>2005, Z8 2000>2003

ROLLS ROYCE: Phantom 6.8 2003>, Phantom 6.8 Drophead 2007>

BOSCH
GC4000

ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO


SUBSTITUI:
Bosch: 0 986 221 000; **VW:** 6N0 905 104; **Magneti Marelli:** BI0015MM; **Delphi:** CE10023

APLICAÇÃO:
VW: Golf III 1.8, 2.0, Polo Classic 1.8, 2.0;

AUDI: A80, 91-98, Seat Cordoba 1.0, 1.8 95-02, Ibiza 1.0, 1.8 95-02, Toledo 1.8

BOSCH

GC4001



ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:

Bosch: 0 221 601 001; **Cód. VW:** 6N.090.510.5

APLICAÇÃO:

AUDI: A3 >98;

SEAT: Cordoba 1.4/1.6 Todos;

VW: Golf, Logus, Passat Alemão 1.8, Pointer, Polo Classic >98

BOSCH

GC4002



ESPECIFICAÇÕES: 6 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:

Bosch: 0 221 601 002; **Magneti Marelli:** BI0018MM; **VW:** 54.790.510.4B, 867 905 105 A


APLICAÇÃO:

FORD: Escort, Verona;

VW: Gol 1000, Passat, Voyage 1.6, 1.8

BOSCH

GC4104



ESPECIFICAÇÕES: 2 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:

VW: 867.905.104-A, 6N0905104; **Bosch** 0.221.601.005;

APLICAÇÃO:

VW: Golf III 1.8, 2.0 94- 98, Polo Classic 1.6, 1.8 Mi 98-03

BOSCH

GC4128



ESPECIFICAÇÕES: 2 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:


Bosch: 1 227 030 059

APLICAÇÃO:

ALFA ROMEO: 145 1.4/1.8 1995>2001, 146 1.4/1.8 1996>1998, 155 1.6 1996>1998, 156 1.6 1997>

BOSCH

GC4004



ESPECIFICAÇÕES: 4 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:

Bosch: 0 221 503 004, 0 221 503 025, 597048, 597060


APLICAÇÃO:

CITROËN: Berlingo 96>, Xantia 2.0i 93>98, Xsara 1.4/ 1.6/ 1.8 97>

PEUGEOT: 106 1.0 96>05, 306 1.6/ 2.0 94>, 405 1.6/ 1.8/ 2.0 90>, 806 2.0i Turbo 94>02

BOSCH

GC4005




ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:

Bosch: F 000 ZS0 202, F 000 ZS0 205; **GM:** 93.275.309

APLICAÇÃO:

GM: Ipanema 2.0 (MPFI) 04/96>11/97, Kadett 2.0 (MPFI) 12/96>12/98, Vectra CD 2.0 16V, Vectra GLS 2.0 (MPFI) 04/96>

BOSCH
GC4007


ESPECIFICAÇÕES: 2 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:


Bosch: 0 221 502 007, 0 221 502 008;

VW/Audi/Suzuki: 330905115A;

Magneti Marelli: 060717001012

APLICAÇÃO:

VW: Santana 1994>2004

BOSCH
GC4011


ESPECIFICAÇÕES: 4 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:

Bosch: 0 221 503 011;


GM: 90506102;

Opel: 1208076;

Lucas: DMB824

APLICAÇÃO:

GM: Vectra 1999>2002, Vectra 2.0 16V 1996>, Vectra 2.0 16V SFI 96>

BOSCH
GC4033


ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:

Bosch: 0 221 503 018, 0 221 503 033; **MB:** 0 001 501 380, 000 150 12 80, 000 150 07 80; **Magneti Marelli:** BI0053MM

APLICAÇÃO:

MERCEDES BENZ: Classe A 1.6 (A160), Classe A 1.9 (A190) 05/99>05/05

BOSCH
GC4353


ESPECIFICAÇÕES: 6 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:

Bosch: 0 221 503 015;

Opel: 01208012, 90543253, 90560110;

Chevrolet: 90543253

APLICAÇÃO:

CHEVROLET: Astra 1.8 16V 2000>2005, Corsa 1.8 16V 2000>2005

BOSCH
GC4043


ESPECIFICAÇÕES: 5 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:

Bosch: 0 986 221 015; **VW:** 021 905 106, 021 905 106A

APLICAÇÃO:

VW: Passat Alemão 1.8/VR6 (Importado) >99

BOSCH
GC4045


ESPECIFICAÇÕES: 4 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:


Bosch: 0 986 221 027; **Magneti Marelli:** BAE506D, BI0019MM; **Fiat:** 7582152, 7663177

APLICAÇÃO:

FIAT: Coupé/ Tempra/ Tipo 2.0 16V 89>95, Tempra SW 2.0 8V 92>96, UNO 1.0 I 84>95

BOSCH

GC4049




ESPECIFICAÇÕES: 4 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Bosch: 0986221029; **Citroën:** 597045

APLICAÇÃO:
CITROËN: AX/ ZX 87>97;
PEUGEOT: 106/ 205 1.4 91>99, 605 2.0 91>99

BOSCH

GC4050




ESPECIFICAÇÕES: 4 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Bosch: 0 986 221 037; **Fiat:** 7746151

APLICAÇÃO:
FIAT: Coupé/ Tempira/ Tipo 2.0 16V 90>93, Tempira SW 2.0 8V 90>96, Uno 1.5 IE 85>93

BOSCH

GC4103



ESPECIFICAÇÕES: 2 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Bosch: F 000 ZS0 103; **VW:** BAE800B; **Cód. Original:** 46548037; **Magneti Marelli:** 0780002010, BAE800B; **Delphi:** CE10103

APLICAÇÃO:
FIAT: Siena 1.3, 1.5 98-05, UNO 1.5 Spi, Mile Mpi 93-03 Fiorino 94-04, Elba 93- 96, Premio 92- 93, Palio 1.0, 1.5 8V 98-02, Strada 1.0/1.5 8V,TE

BOSCH

GC4105




ESPECIFICAÇÕES: 2 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
VW: 547.905.105B; **Bosch:** F000ZS0102

APLICAÇÃO:
FORD: Escort 1.6, 1.8 2.0 XR3, 94-96, Pampa 1.896-97, Versailles/ Royale, 97-96, Verona 1.8i, 2.0i 94-96;
VW: Gol II 1.0, 1.6, 1.8, 2.0, 94-97, Logus 1.6, 1.8, 2.0, 94-96, Parati II 1.6, 1.8, 2.0, 95-96, Pointer, 1.8, 2.0 94-96, Santana/ Quantum 2.0, 94-96

BOSCH

GC4116




ESPECIFICAÇÕES: 2 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Bosch: F 000 ZS0 116; **Cód. Original:** 30510-PT2-006; **Magneti Marelli:** B10033MM

APLICAÇÃO:
HONDA: Civic 1.6i 91-00, Prelude 2.2, 96-00, Accord 2.0, 2.2 93-02

BOSCH

GC4164



ESPECIFICAÇÕES: SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Bosch: F 000 ZS0 117;
Toyota: 19500 74100, 90919 02164


APLICAÇÃO:
TOYOTA: Celica 1.8i 16V Liftback 1993>1999, Corolla 1.6i 16V 1992>1997, Corolla 1.6i 16V Sedan 1997>1999, Corolla 1.6i 16V Wagon 1992>1997, Corolla 1.8i 16V 1992>1997, Corolla 1.8i 16V Sedan 1998>2002, RAV4 2.0i 16V 4x4 1994>1996

BOSCH
GC4174

ESPECIFICAÇÕES: 4 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO


SUBSTITUI:
Bosch: 0 221 601 012; **Renault:** 74 01 2751 74

APLICAÇÃO:
VOLVO: C70, Cabriolet 98>, S70 96>00, V70 96>00, 850/ 570 96>00

BOSCH
GC4203

ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Bosch: F 000 ZS0 200, F 000 ZS0 203; **GM:** 93.248.876; **Magneti Marelli:** BI0023MM; **Delphi:** GN10354

APLICAÇÃO:
GM: Astra 2.0 16V (SFI) 02/99>05/05, Sedan 1.8 (MPFI - gas.) 10/98>09/01 / 2.0 10/98>03/04, Astra, Zafira 2.0 (Flexp.) 04/04>, Astra. Sedan 1.8 (MPFI - álc.) 05/01>05/05, Astra Sedan 2.0 16V (SFI) 02/99>03/04, Astra, Sedan 2.0 Multipower (GNV+Flex) 10/04>, Vectra 2.0 8V (MPFI - gas.) 01/03>05/05 / 2.2 12/97>12/02, Vectra 2.2 16V (SFI) 12/97>05/05, Vectra GT, GTX SOHC (Flexp.) 09/07>, Vectra 2.0/2.4 8V (Flexp.) 10/05>, Zafira 2.0 16V 04/01>05/05 / 1.8/2.0/2.4 16V 04/01>02/04

BOSCH
GC4206

ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS - SEM SUPORTE / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Bosch: F000 ZS0 206, F000 ZS0 207; **Fiat:** 46752948; **Cód. Original:** 55189636; **Magneti Marelli:** BI0014MM, BI0023MM;

Delphi: GN10353

APLICAÇÃO:
FIAT: Dobló 1.3 Mpi 16V 01-06, Palio/ Siena/ Weekend 1.0/ 1.3 Mpi 16V, Fire 1.0 8V 01-05.

BOSCH
GC4210

ESPECIFICAÇÕES: 4 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Bosch: F 000 ZS0 210, F 000 ZS0 209; **VW:** 032 905 106B /C/ D; **Magneti Marelli:** BI0017MM; **Delphi:** CE20118

APLICAÇÃO:
AUDI: A3 1.6 99-06;


VW: Fox 1.0, 1.4, 1.6 Total Flex 03>, Polo/ Sedan, Total Flex 04>, Gol III, IV, V 1.0 Mi, 1.0 Turbo, 1.6, 05>, Kombi 1.4 Total Flex 06>, Golf IV 1.6 06-08, Parati 1.0 Mi 16V

BOSCH
GC4212

ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO


SUBSTITUI:
Bosch: F 000 ZS0 212; **Ford:** 88SF-12029-A2A, 928F-12029-CA, 7U2Z-12029-A; **Delphi:** GN10177

APLICAÇÃO:
FORD: Courier 1.3, 1.4 97-99, Escort/ SW 1.8 /2.0 16V 98-02, Fiesta 1.0, 1.3, 1.4 96-99, Ka 1.0, 1.3 97-99, Ranger 2.3, 2.5i, 94-01

BOSCH
GC4213

ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
VW: 026 905 105; **Bosch:** F 000 ZS0 213; **Magneti Marelli:** BI0059MM

APLICAÇÃO:
VW: Gol III 1.6Mi Flex 05.03~08.05 / 1.8Mi Flex 02.05~08.05, Gol IV 1.6 Flex 08.05~06.08 / 1.8 Flex 08.05~06.08, Parati III 1.6Mi Flex 05.03~8.05 / 1.8Mi Flex 02.05~08.05, Parati IV 1.6 Flex 09.05 / 1.8 Flex 09.05~12.08, Saveiro III 1.6Mi Flex 05.03~08.05 / 1.8Mi Flex 02.05~08.05, Saveiro IV 1.6 Flex 09.05~08.09 / 1.8 Flex 09.05~08.09

BOSCH
GC4221

ESPECIFICAÇÕES: 4 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Bosch: F 000 ZS0 221, 0 986 221 060; **Renault:** 7700274008, 7700873701, 224336134R; **Magneti Marelli:** BI0049MM, BI0120MM;

Delphi: CE20048

APLICAÇÃO:
RENAULT: Clio, Kangoo, Twingo 1.0, 1.6 8V (motor D7D 760) 00>, Logan 1.0, 1.6 8V (motor D&D 740) 02>

BOSCH

GC4231



ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS - SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:


Fiat: 55211036, 55211035; **Bosch:** F 000 ZS0 231

APLICAÇÃO:

FIAT: Linea 1.9 Absolute Dualogic Flex 2008>2010

BOSCH

GC4235



ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS - SEM SUPORTE / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:


Bosch: F 000 ZS0 235; **Fiat:** 55226876, 55230507; **Magneti Marelli:** BI0058MM

APLICAÇÃO:

FIAT: Uno 1.0 flex motor fire EVO 05.10>, Mobi Like 1.0 2017, Palio 1.0 8V 10>11

BOSCH

GC4243



ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS - COM SUPORTE / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:


Bosch: F 000 ZS0 243; **Fiat:** 55229930; **Magneti Marelli:** BI0101MM

APLICAÇÃO:

FIAT: Doblo 1.8 MPI 16V/ Adventure Locker, Idea 1.6 16V /1.8 16V /Adventure, Palio 1.6 MPI 16V /1.8 MPI 16V Weekend Adventure, Punto 1.6 16V /1.8 16V, Siena 1.6 MPI 16V, Strada 1.8 MPI 16V (Todos Flex E.torQ 08.10>).

BOSCH

GC4262



ESPECIFICAÇÕES: 4 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:

Bosch: 0 221 503 017;


Opel: 1208075, 90541062, 90563160

APLICAÇÃO:

CHEVROLET: Omega 3.0 V6 1994>2000

BOSCH

GC4269



ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:

Renault: 7700107269; **Bosch:** 0986 221033; **Valeo:** 245138; **Magneti Marelli:** BI0041MM

APLICAÇÃO:

RENAULT: Scenic 2.0 96-03/ Megane 2.0 97-03

BOSCH

GC4318



ESPECIFICAÇÕES: 6 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:

Bosch: 0 221 503 005, 0 221 503 489


BMW: 12131247281

APLICAÇÃO:

BMW: Serie 3 316i / 318i / 318ti / 518i / Z3

BOSCH

GC4346



ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:

Fiat: 7789346; **Bosch:** 0 986 221 003

APLICAÇÃO:

FIAT: Brava 1.6 16V (MPI) 08/99>06/03, Doblo 1.6 16V (MPI) 11/01>08/03, Marea, Marea Weekend 1.6 16V (MPI) 06/05>, Palio 1.6 16V (MPI) 04/96>02/03, Palio Weekend 1.6 16V (MPI) 05/97>02/03, Siena 1.6 16V (MPI) 10/97>02/03, Strada 1.6 16V (MPI) 02/98>02/03

BOSCH
GC4359
ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS

SUBSTITUI:
Bosch: 0 221 503 035

APLICAÇÃO:
MERCEDES BENZ: A200 2.0 2004>2012, B170 1.7 2005>2009, B180 1.7 2009>2011, B200 2.0 2005>2011, C240 2.4 1997>2005, C280 2.8 1997>2001, C320 3.2 2000>2005, C43 AMG 4.3 1997>2000, C55 AMG 5.5 2004>2007, CLK320 3.2 1997>2005, CLK430 4.3 1998>2002, CLK500 5.0 2002>2006, CLK55 AMG 5.5 1999>2006, CLS500 5.0 2004>2006, CLS55 AMG 5.5 2004>2006, E240 2.4 1997>2006, E280 2.8 1995>2003, E320 3.2 1997>2005, E430 4.3 1997>2003, E500 5.0 2002>2006, E55 AMG 5.5 1997>2006, G55 AMG 5.5 2004>2011, ML350 3.5 2002>2005, ML430 4.3 1998>2001, ML500 5.0 2001>2007, ML55 AMG 5.5 2000>2005, S320 3.2 1999>2002, S500 5.0 1998>2005, S55 AMG 5.5 2002>2005, SL280 2.8 1998>2001, SL350 3.5 2003>2005, SL500 5.0 2001>2006, SL55 AMG 5.5 2001>2006, SLK320 3.2 1999>2004, SLK55 AMG 5.5 2004>2010

BOSCH
GC4371
ESPECIFICAÇÕES: 4 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Bosch: F 01R 00A 036, F 01R 00A 025

APLICAÇÃO:
CHERY: QQ 2012, A1 1.3i Hatchback 06>14, A3 1.6i/1.6i Hatchback 08>, Tiggo 2.0i 07>07>;

CITROËN: Berlingo 1.8i 97>03, BX 1.6i 91>94, Evasion 2.0i/2.0i Turbo 94>02, Jumper 2.0i 94>02, Xantia 1.6i/1.8i/1.8i Break/2.0i/2.0i Break/2.0i Turbo/2.0i Turbo Break 93>01, XM 2.0i 90>94, Xsara 1.4i Break/1.6i Break/1.8i Break 97>00, ZX 1.8i 92>97;


PEUGEOT: 106 1.0i 96>05, 205 1.4i 96>98, 306 1.6i Break/1.8i/2.0i Cabriolet 93>07, 405 1.6i /1.8i/2.0i/2.0i Break 90>06, 806 2.0i Turbo 94>02, Partner 1.8i 97>03

BOSCH
GC4372
ESPECIFICAÇÕES: 4 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Chery: A11-3705110EA; **Bosch:** 0221503465

APLICAÇÃO:
CHERY: Face 1.3 2010>2011, Cielo 1.6 2010>2015, Tiggo 2.0 2006>2009;

CITROËN: Berlingo 1.8 1999>2003, Xantia 2.0 1995>1998, ZX 1.8 1991>1997, Jumper 2.0 1994>2002;


PEUGEOT: 106 1.0 1996>2005, 306 1.8 1997>1993, 306 2.0 1993>2000, 405 1.8 1993>1996, 405 2.0 1992>1997, 806 2.0 S Turbo 1994>2002, Partner 1.8 1999>2003

BOSCH
GC4407
ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Alfa Romeo: 60558152, 60809606; **Bosch:** 0 221 503 407; **Ferrari:** 134386, 7648797; **Fiat/Lancia:** Land Rover: ERR6045, ERR6566; **VW:** 48.905.105.1; **Magneti Marelli:** BI0022MM


APLICAÇÃO:
ALFA ROMEO: 155 2.0 92-96, 164 2.0 92-98;

FIAT: Tipo 1.6 IE, 1.6 Mpi 93-97, Uno 1.6 Mpi 94-95, Fiorino 1.6 Mpi 95-96;

VW: Gol/ Parati II/ III, 2.0 Mi 16V Gti 95-00;


LAND ROVER: Discovery/ Range Rover 4.0 94-04

BOSCH
GC4421
ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / 2 BOBINAS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Bosch: 0 986 221 004; **Hyundai:** 27301-22040, 27301-22050; **Standard:** UF176; **Wells:** C1113; **USA Group:** C1113, UF178; **Beru:** 0040100264

APLICAÇÃO:
HYUNDAI: Accent L4-1.5L 1995>1999, Accent 1.3 1994>2000, Excel 1.3

BOSCH
GC4437
ESPECIFICAÇÕES: SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO


SUBSTITUI:
Bosch: 0 221 505 437;

Mercedes-Benz: A 000 150 04 80, A 000 158 68 03, 000 150 04 80, 000 158 68 03

APLICAÇÃO:
MERCEDES-BENZ: C180 1993>2000, C180T 1996>2000, C200 1994>2000, C220 1993>1996, E200 1993>1995, E220 1993>1995


BOSCH

GC4485



ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:


Bosch: 0 221 503 485, 0 221 503 487; **Ford:** 4M5G12029ZA, 4M5G12029ZB, FOCUS 1352562, 1459278, 1350562; **Volvo:** 30731416, 30731419, 31216444, 31216444-AA, 4S7G-12029-AB; **Magneti Marelli:** BI0071MM; **Delphi:** GN10205

APLICAÇÃO:

FORD: Courier /Van 1.6i, EcoSport 1.6i, Fiesta 1.0i /Sedan /1.6i /Sedan, Focus 1.6i 8V /Sedan, Ka 1.0i /1.6i (Todos Flex Zetec Rocam 01.08>), Mondeo 1.8L

BOSCH

GC4490



ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:

Mazda: L813-18-100; **Ford:** 988F12029-BA

APLICAÇÃO:

Ford: Fiesta Mk IV / V, Fiesta Van, Escort Mk VII, Courier 1.3, Ka 1.3i, Street Ka, Mondeo Mk II / III, Puma, Cougar, Focus, Escape, Fusion, **Mazda:** Demio

BOSCH

GC4502



ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:

Bosch: 0 986 221 006;


Hyundai: 27301-02502

APLICAÇÃO:

HYUNDAI: Atos 1.0i GLS 1999>2001

BOSCH

GC4504



ESPECIFICAÇÕES: 2 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:


Bosch: 9 220 081 504, F 000 ZS0 105; **Magneti Marelli:** BI0016MM; **VW:** 377 905 105 D; **Delphi:** CE10105

APLICAÇÃO:

VW: Gol, Parati, Quantum, Santana, Saveiro

BOSCH

GC4505



ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / COM SUPORTE / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:

Bosch: 9 220 081 505; **Magneti Marelli:** BAE 504L, BAE Q020, BI0047MM; **Renault:** 7 700 749 450, 7 702 205 459, 7 702 218 697;


Delphi: CE20053-12B1.

APLICAÇÃO:

RENAULT: CLIO 1.6 8V 96-99, R19 1.6 8V 93-00, TRAFIC 1.6 8V 93-00, TWINGO 1.2i 93-97.

BOSCH

GC4506



ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:


Bosch: F000 ZS0 104, 9 220 081 506; **VW:** 377 905 105B; **Cód. Original:** GW100 18 100; **Delphi:** CE10104

APLICAÇÃO:


VW: Gol II 1.0 8V 98-05, Kombi 1.6 Mpi, 98-05

BOSCH
GC4509
ESPECIFICAÇÕES: 4 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Bosch: 9 220 081 509; **GM:** 93 230 798; **Delphi:** CE10509; **Magneti Marelli:** BI0024MM

APLICAÇÃO:
GM: Ipanema, Kadett, Monza 1.8 /2.0 Efi 91-97.

BOSCH
GC4510
ESPECIFICAÇÕES: 4 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Bosch: 9 220 081 510; **Delphi:** CE10510; **GM:** 93.230.799; **Magneti Marelli:** BI0011MM

APLICAÇÃO:
GM: Corsa 1.0/1.4 (EFI) 04/94>12/96

BOSCH
GC4602
ESPECIFICAÇÕES: 2 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Bosch: 0 221 506 002, 0 221 506 003, 0 221 506 444, 0 221 506 445;


Delphi: CE20038-12B1

Mercedes-Benz: A0001587003, A0001587103, A0001587503, 0001587103;

VW: 00A905115;


Hitachi: 133813

APLICAÇÃO
MERCEDES-BENZ: C 180 1993>2000, C 200 CGI 1994>2000, C 230 Kompressor 1995>2000, C 280 1993>1997, C 36 AMG 1994>1997, C 180 T 1996>2000, C 200 T Kompressor 1997>2001, C 230 T Kompressor 1997>2001, E 280 1993>1995, E 320 T 1993>1996, E 200 1995>2001, E 200 Kompressor 1997>2002, E 230 1995>1997, E 320 1995>1997, E 200 T Kompressor 1997>2003, S 280 1993>1998, 300 SE SEL/S320 1991>1998, SL 280 1993>1998, 320 1993>1998, 230 Kompressor 1996>2000, ML 230 1998>2000;

SSANGYONG: Chairman 3.2 W 2008>2015, Musso 3.2 1996>2005, Rexton I 3.2 2002>2009

BOSCH
GC4605
ESPECIFICAÇÕES: 2 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO


SUBSTITUI:
Bosch: 1 227 030 071;

Alfa Romeo: 46755605

APLICAÇÃO
ALFA ROMEO: 147 2.0 T. spark 16V 2000>2010, 156 Sportwagon 2.0 16V T. spark 2000>2001

BOSCH
GC4643
ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Bosch: 0 986 221 026;


Renault: 7700100643

APLICAÇÃO
RENAULT: Clio 1.6 RN/RT 1998>2002, Mégane 1.6 i RXE 1997>1999, Mégane 1.6 e 1997>2000, Mégane 1.6 i RT 1997>2006

BOSCH
GC4680
ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Bosch: F 000 ZS1 426;


Citroën/ Peugeot: 9810992680

APLICAÇÃO
CITROËN: Aircross 1.6 16V FlexStart 2015>, C3 Picasso 1.6 16V FlexStart 2015, C3 1.6 FlexStart 2015>

PEUGEOT: 308 1.6i Flex 2015>2016, 208 1.6 FlexStart 2015>


BOSCH

GC4956



ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:


Bosch: F 000 ZS0 215; **GM:** 93312956

APLICAÇÃO

GM: Corsa, Meriva, Zafira 1.8 2003>;
Fiat: Doblò, Palio, Strada 1.8 2003>

BOSCH

GC4139



ESPECIFICAÇÕES: SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:

Bosch: 9 220 081 039;

VW: 305 905 119 A


APLICAÇÃO:

GURGEL: Xavante X12 1.6 1600 1975>1993;

VOLKSWAGEN: Fusca 1.6 1984, Fusca 1300 1968>1981, Fusca 1600 1981>1984, Kombi 1.5 1967>1975, SP1 1600 1972>1974, SP2 1700 1972>1976

BOSCH

GC4142



ESPECIFICAÇÕES: SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:

Bosch: 9 220 081 054;

Fiat: 7507442, 4360771

APLICAÇÃO:

ALFA ROMEO: 2300 1977>1979, 2300 TI 1977>1980;

FIAT: 147 1050 1976>1987, 147 1300 1978>1987, 147 Rallye 1300 1980>1986, 147 Fiorino 1300 1981>1988, 147 Pick-Up 1050 1978>1981, 147 Pick-Up 1300 1978>1981, 147 Pick-Up City 1300 1981>1988, Elba 1.3 1985>1989, Fiorino Furgao 1.3 1988>1993, Fiorino Pick-up 1.3 1988>1993, Oggi 1050 1977>1981, Oggi 1300 1977>1983, Oggi 1500 1984>1985, Panorama 1050 1980>1985, Panorama 1300 1980>1986, Premio 1.3 1985>1992, Premio 1.5 1985>1988, Spazio 1.3 1982>1984, Uno 1050 1984>1985, Uno 1300 1984>1991


FORD: Belina I 1.3 1968>1972, Belina I 1.4 1973>1977, Belina II 1.6 1979>1989, Corcel I 1.3 1968>1972, Corcel I 1.4 1973>1977, Corcel II 1.4 1978, Corcel II 1.6 1979>1983, Del Rey 1.6 1981>1983, Maverick 1975>1985;

PUMA: Puma GTE-GTS 1970>1979;

VOLKSWAGEN: Brasília 1.3 1980>1982, Brasília 1600 1973>1982, Fusca 1300 1980, Fusca 1500 1970>1975, Fusca 1600 1969>1983, Karmann Ghia 1600 1970>1972, Kombi 1.3 1980>1981, Passat 1.5 1974>1982, Passat 1.6 1982>1983, Variant 1600 1969>1977, Variant II 1600 1978>1981, Voyage 1.5 1981>1982

BOSCH

GC4143



ESPECIFICAÇÕES: SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:

Bosch: 9 220 081 067; **Chevrolet:** 94623322; **Ford:** 542 905115, 542 905115, 305 905115 5; **Mercedes-Benz:** 0 001 502 480;

VW: 305 905 119 B

APLICAÇÃO:

AGRALE-DEUTZ: 1600 A álcool 1985>1995, TX 1200 álcool 1982>1985;

ALFA ROMEO: 2300 T 102.15 gasolina 1981>1987, 2300 TI 102. Alcool 1981>1985;

CHEVROLET: 11000/12000/13000/14000/19000/21000/22000 gasolina/álcool 1985>1996, Bonanza 4.1 1992>1995, Caravan 2.5 1974>1992, Caravan 4.1 1974>1992, Caravan 4.1S 1985>1989, Chevette 1.4 1974>1987, Chevette 1.6 1982>1988, Chevette 1.6 S 1987>1989, Chevette Hatch 1.4 1974>1987, Chevette Hatch 1.6 1982>1988, Chevy 500 1.6 1982>1988, Chevy 500 1.6 S 1987>1989, C 20 1992>1995, Ipanema 1.8/2.0 1989>1991, Kadett 1.8/GS 2.0 1989>1991, Marajo 1.4/1.6/1.6 S 1974>1989, Monza 1.6/1.8/2.0 1984>1991, Monza Hatch 1.6/1.8/2.0 1982>1988, Opala 2.5/4.1/4.1S 1971>1992;


FIAT: 147 1300 1983>1987, 147 Fiorino 1300 1983>1988, 147 Pick-Up City 1300 1983>1988, Oggi 1300 1983>1986, Panorama 1300 1983>1986, Spazio 1.3 1983>1984;

FORD: Belina II 1.8 1989>1991, Corcel II 1.6 1983>1986, Del Rey 1.6/1.8 1981>1991, Escort 1.3/1.6/1.8 1983>1994, F 1000 3.6 1992>1995, Maverick 2.3/4.9 1975>1985, Pampa 1.6 1983>1989, Pampa 1.6 4X4 1984>1993, Royale 2.0i 1992>1993, Verona 1.6/1.8 1990>1993, Versailles 2.0i 1991>1993;

GURGEL: BR 800 1989>1991, Tocantins 1.6 L, TR 1988>1993;

MERCEDES-BENZ: L 2216 1987>1988, LK 2215 1984>1986, L 610 1984>1989, OH 1315 G 1993>2003;

VOLKSWAGEN: Apollo 1.8 1990>1992, Fusca 1.6 1984>1986, Fusca 1300 1981>1986, Fusca 1600 1981>1986, Gol I 1.6/1.8 1984>1989, Kombi 1.6 1984>1991, Parati I 1.6 1982>1989, Passat 1.6/1.8 1984>1989, Quantum 1.8/2.0 1985>1987, Santana 1.8/2.0 1984>1987, Saveiro I 1.6 1985>1989, Transporter 1600 1979>1989, Voyage 1.5/1.6 1981>1986

BOSCH
GC4177

ESPECIFICAÇÕES: SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Bosch: 9 220 081 077;

VW: 305 905 119 D, 325 905105 1;

Ford: 325 905105 1

APLICAÇÃO:
FORD: Royale 1.8i 1994>1996, Royale 2.0i 1993>1996, Versailles 1.8i 1994>1996, Versailles 2.0i 1993>1996;

GURGEL: Carajas 1.8 AP 1800 1988>1994;

LADA: Laika 1.5 1993>1998, Laika 1.6 1993>1998, Niva 1.5 4x4 1993>1999, Niva 1.6 4x4 1993>1999;

MIURA: Top Sport 2.0 1990>1991;


VOLKSWAGEN: Gol I 1.6 1985>1991, Gol I 1.8 1986>1991, Parati I 1.6 1986>1991, Parati I 1.8 1988>1991, Quantum 1.8 1987>1991, Quantum 1.8i 1993>1996, Quantum 2.0 1987>1991, Quantum 2.0i 1993>1996, Santana 1.8 1987>1991, Santana 1.8i 1993>1996, Santana 2.0 1987>1991, Santana 2.0i 1990>1996, Saveiro I 1.6 1986>1991, Saveiro I 1.8 1989>1991, Voyage 1.6 1986>1991, Voyage 1.8 1986>1991

BOSCH
GC4197

ESPECIFICAÇÕES: 2 PINOS


SUBSTITUI:
Bosch: 9 220 081 097

APLICAÇÃO:
VW: Fusca Box 1.600 1993>1996, Kombi Box 1.600 1991>1998, Gol Ap 1.6, 1.8, 2.0 1992>1994, Gol Ae 1.0, 1.6 1992>1994, Parati Ap 1.6, 1.8, 2.0 1992>1994, Parati Ae 1.6 92/94, Quantum Ap 1.8, 2.0 1992>1994, Santana Ap 1.8, 2.0 1992>1994, Saveiro Ap 1.6, 1.8, 2.0 1992>1994, Voyage Ap 1.6, 1.8, 2.0 1992>1994

BOSCH
GC4006

ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Bosch: 0 221 504 006; **Fiat:** 46.403.328


APLICAÇÃO:
FIAT: Coupé 2.0 20V 10/96>03/98, Coupé 2.0 20V Turbo 10/96>09/00, Marea 2.0 20V 10/96>02/99, Marea, Marea Weekend 2.0 20V 05/98>09/00, Marea, Marea Weekend 2.0 20V Turbo >00

BOSCH
GC4008

ESPECIFICAÇÕES: 4 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Bosch: 0 221 604 008; **Magneti Marelli:** BAE 680AR, BAE Q103; **Valeo:** 245175; **Delphi:** GN10334-12B1; **Volvo:** 9125601, 30713416.

APLICAÇÃO:
VOLVO: C70 1998>2002, S60 1996>2010, S70 1998>2002, S80 1998>2008, V40 SW 1995>2004, V70 1995>2008, XC70 Cross Country 1997>2007, XC90 2002>2015;

GM: Cruze 1.6 2009>

BOSCH
GC4014

ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Bosch: 0 221 504 014; **Fiat:** 46.467.542

APLICAÇÃO:
FIAT: Coupé 2.0 20V 04/98>09/00, Marea 2.0 20V 03/99>09/02, Marea, Marea Weekend 2.0 20V Turbo 12/98>03/07, Marea, Marea Weekend 2.4 20V 07/00>05/05

BOSCH
GC4036


ESPECIFICAÇÕES: 4 PINOS

SUBSTITUI:
Bosch: 0 221 604 036; **Mercedes-Benz:** A 270 906 05 00, 270 906 05 00

APLICAÇÃO:
MERCEDES-BENZ: A-Class A 200 2013>2015, B-Class B 200 2013>2018, C-Class C200/C250/C300 2014>2018, C-Class T-Model C300 2017>2018, C-Class Coupé C180 2015, C-Class Conversível C300 2017>2018, CLA Coupé CLA 180/200 2014>2019, E-Class E250 2016, SLK 300 2015, SLC 300 2017, GLA-Class GLA200 2014, GLC 250 2016>2019

BOSCH

GC4039



ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:

Fiat: 55242406, 46344869; **Bosch:** 0 221 504 039, 0 221 504 057; **Magneti Marelli:** BI0118MM; **Delphi:** GN10968-13B2;

NGK: U5414


APLICAÇÃO:

FIAT: Toro 1.8 2016>;

JEEP: Renegade 1.8 2015>

BOSCH

GC4061



ESPECIFICAÇÕES: SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:

Bosch: F 01R 00A 061

APLICAÇÃO:

LIFAN: 530 1.5 Gasolina 2014>

BOSCH

GC4069



ESPECIFICAÇÕES: 4 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:

Bosch: 0 986 221 069;


Porsche: 94860210402, 94860210404, 94860210406, 94860210410, 94860210411, 94860210412, 94860210413

APLICAÇÃO:

PORSCHE: Cayenne S 4.8 2007>2010, Cayenne GTS 4.8 2007>2014, Cayenne 4.8 Turbo 2007>2015, Cayenne Turbo S 4.8 2012>, Panamera 3.6 2010>2016, Panamera 4.8 S 2009>2013, Panamera 4.8 GTS 2012>2016, Panamera 4.8 Turbo 2009>2017

BOSCH

GC4070



ESPECIFICAÇÕES: 4 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:

Bosch: 0 986 221 070;


Porsche: 948 602 104 00, 948 602 104 01, 948 602 104 03, 948 602 104 05, 948 602 104 07, 948 602 104 08, 948 602 104 09, 948 602 104 20, 948 602 104 21

APLICAÇÃO:

PORSCHE: Cayenne Turbo 4.5 2002>2007

BOSCH

GC4072



ESPECIFICAÇÕES: 4 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:

Bosch: 0 986 221 072;

Audi/ Seat/ Skoda/ VW: L06K 905 110 G, 06H 905 110 D, 06H 905 110 E, 06H 905 110 F, 06H 905 110 G, 06J 905 110 E, 06J 905 110 F, 06J 905 110 G, 06J 905 110 K, 06K 905 110 C, 06K 905 110 D, 06K 905 110 E, 06K 905 110 G, 06L 905 110 C, 06L 905 110 D, 06L 905 110 E;

Porsche: 958 905 110 00, 958 905 110 01

APLICAÇÃO:


VOLKSWAGEN: Jetta 2.0 TSI 2014>;

AUDI: A1 Sportback 1.8 TFSI Ambition 2016>2018;

PORSCHE: Panamera 4.0 Turbo Executive V8 2017>

BOSCH

GC4096




ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:

Bosch: 0 221 504 024; **Fiat:** 55213613


APLICAÇÃO:

FIAT: Bravo 1.4 16V T-Jet 2011>, Linea 1.4 16V Turbo 2008>2012, Punto 1.4 16V T-Jet 2012>

BOSCH
GC4131

ESPECIFICAÇÕES: 2 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Renault: 7700875000, 82 00 405 098, 224333529R, 8200208611, 8200405098, 8200568671, 8200765882; **Bosch:** 0986221001; **Nissan:** 2244800Q0A, 2244800Q0B, 2244800Q0C, 2244800Q0G, 2244800QAA, 2244800QAB, 2244800QAE, 2244800QAH; **Magneti Marelli:** BI0021MM; **Delphi:** CE20014; **NGK:** U5001

APLICAÇÃO:
NISSAN: Livina 1.6 2009>2014; **RENAULT:** Captur 2.0 2017>, Clio 1.6 2000>2009, Duster 1.6 2011>2016, Duster 2.0 2011>, Express 1.6 1996>2001, Fluence GT 2.0 2012>, Kangoo 1.6 2002>, Logan 1.6 2007>2013, Megane 2.0 2001>2011, Megane Grandtour 1.6 2006>2012, Megane 1.6 2006>2016, Sandero 1.6 2007>2014, Scenic 1.6 1999>2010, Scenic 2.0 2002>2010, Symbol 1.6 2009>2013


BOSCH
GC4154

ESPECIFICAÇÕES: 4 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Bosch: 0 986 221 054;

Audi/VW: 077 905 115 AA, 077 905 115 E, 077 905 115 F, 077 905 115 G, 077 905 115 H, 077 905 115 J, 077 905 115 K, 077 905 115 M, 077 905 115 P, 077 905 115 Q, 077 905 115 R, 077 905 115 T

APLICAÇÃO:
VW: Touareg 4.2 V8 2003>2006;

AUDI: A6 Avant 4.2 quattro 2005>2006

BOSCH
GC4162

ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Bosch: 0 986 221 042;

Delphi: CE20062-12B1;

Fiat: 46777286, 55180004

APLICAÇÃO:
FIAT: Dobló 1.6 16V 2001>2006, Marea 1.6 2000>2002, Palio Weekend 1.6 16V 2001>2006, Stilo 1.6 16V 2001>2006

BOSCH
GC4220

ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Bosch: 0 221 504 020;

Toyota: 90080-19017, 90080-1901700


APLICAÇÃO:
TOYOTA: Corolla 1.4i 16V Liftback / 1.4i 16V Hatchback / 1.4i 16V Sedan / 1.4i 16V Wagon 1999>2001, Corolla RunX 1.6 i / 1.6 i 2002>2007

BOSCH
GC4448

ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Bosch: 0986221090; **Hitachi:** 224481KT0A, 224481KT1A, 22448JA00C/A, 22448 ED000, CE20048; **Magneti Marelli:** BI0105MM





APLICAÇÃO:
Nissan: Livina, Tiida 1.8 2009>, March 1.6 2012>2018, Versa 1.6 2012>2018, Sentra 2.0


BOSCH
GC4604

ESPECIFICAÇÕES: 4 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Bosch: 0 221 604 112; **Alfa Romeo / Fiat:** 71753911, 71751445, 71741133; **Chevrolet:** 12629037, 1258351; **Meat & Doria:** 10548; **Mobiletron:** CC-33; **Regitar:** RUF375; **Transpo:** CUF375

APLICAÇÃO:
ALFA ROMEO: 159 Berlina 3.2 JTS Q4 2006>2008

CHEVROLET: Ômega 3.6 V6 24V 2005>2007

BOSCH**GC4687****ESPECIFICAÇÕES:** 2 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO**SUBSTITUI:****Bosch:** 0 221 505 423;**Ford:** 6485688, 91XF 12029 AA, 91XF 12029 BA**APLICAÇÃO:****FORD:** Transit 2000>2006, Escort RS 1995>1998**BOSCH****GC4715****ESPECIFICAÇÕES:** 4 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO**SUBSTITUI:****Bosch:** 0986221023;**VW/Audi/Skoda/Seat:** 036905715, 036905715A/C/E/F/G, 036905100A/B/C/D;**Delphi:** CE20030-12B1;**Magneti Marelli:** BAE408AE/245, BAE680AU, 060801016010;**Valeo:** 245141;**Lucas:** DMB807**APLICAÇÃO:****VW:** Golf IV Estate, Golf IV, Jetta IV, Jetta IV Estate, Polo, New Beetle Convertible, Touran, Rabbit V, Bora, Caddy, CC, EOS, Lupo, Passat, Scirocco, Sharan, Tiguan;**Audi:** A1, A2, A3, A4 1.4/1.6/2.0 com motor FSI e TFSI;**Seat:** Alhambra, Altea, Altea XL, Arosa, Cordoba, Ibiza, Inca, Leon, Toledo;**Skoda:** Fabia, Octavia, Rapid, Roomster, Roomster Praktik, Superb, Yeti**BOSCH****GC4782****ESPECIFICAÇÕES:** 4 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO**SUBSTITUI:****Bosch:** 0 221 604 103; **Alfa Romeo:** 46794782; **Meat & Doria:** 10313; **Mobiletron:** CE-165; **Regitar:** RCE165;**Transpo:** CUF2829**APLICAÇÃO:****ALFA ROMEO:** 156 Sportwagon 2.0 JTS 2002>2004, 159 GT**BOSCH****GC4800****ESPECIFICAÇÕES:** 3 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO**SUBSTITUI:****Nissan:** 22448-ED800, 22448-ED800EP, 22448-C100A; **Bosch:** 0 221 604 014, 0 221 604 015, 0 221 604 020, 1 220 703 040;**Renault:** 7701065086; **Standard:** UF-591; **Beru:** 0040102506; **Magneti Marelli:** BI0109MM; **Delphi:** GN10317**APLICAÇÃO:****NISSAN:** Sentra 2.0 2006>2012, Tiida 1.8 2007>2010;**RENAULT:** Fluence 2.0 16V 2011>2018**BOSCH****GC4801****ESPECIFICAÇÕES:** 3 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO**SUBSTITUI:****Renault:** 8200699627; **Bosch:** 0221504030**APLICAÇÃO:****RENAULT:** Fluence 2.0 16V flex, Grand Scénic 2.0 16V 09>, Latitude 2.0 16V 11>, Mégane CC 2.0 CVT 10>, Mégane Coupé 2.0 16V 08>, Mégane Estate 2.0 16V 09>, Mégane Hatchback 08>**BOSCH****GC4827****ESPECIFICAÇÕES:** 2 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO**SUBSTITUI:****Dodge:** 55000827AB; **Jeep:** K68242286AA, 68242286AB; **Bosch:** 0 221 504 050, 0 221 504 051**APLICAÇÃO:****FIAT:** Toro 2.4 16V 2016>2021; **JEEP:** Compass 2.0 16V 2016>2021

BOSCH
GC4919

ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Bosch: F 01R 00A 078

APLICAÇÃO:
GEELY: GC2 1.0 CVVT 2014>


BOSCH
GC4980

ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Mercedes-Benz: A 000 150 15 80, A 000 150 29 80, 000 150 15 80, 000 150 29 80, BOSCH: 098622A201, 0986221040;

Valeo: 245725; **NGK:** 48131

APLICAÇÃO:
MERCEDES BENZ : C-Class: Kompressor 180: 2000>2002, Kompressor 200 2000>2012, Kompressor 230 2000>2004, NgT 200 2000>2011, Sportcoupe 160 2000>2001, Sportcoupe 180 2000>2001, Sportcoupe 200 2001>2002, Sportcoupe 220 2000>2002, Sportcoupe 230 2000>2002

CHERY
GC4370

ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Chery: S11-3705110JA;

Motorola: 01R43059X01, 101R42076X01


APLICAÇÃO:
Chery: QQ, Tiggo, Face.

CHRYSLER
GC4040

ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO


SUBSTITUI:
Chrysler: 5269670, 04609103, 56032521, 56032521AB

APLICAÇÃO:
Chrysler: Neon, Stratus

CHRYSLER
GC4041

ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Chrysler: 5296670, MS296670

APLICAÇÃO:
CHRYSLER: Neon 4CC 94>99, Stratus 2.0 95>01, Voyager 2.0i 95>01


CHRYSLER
GC4312

ESPECIFICAÇÕES: 2 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Chrysler: 4762312

APLICAÇÃO:
Chrysler: Dakota 6CC, Dodge RAM 98>, Grand Cherokee 6CC / 8V 91>93

CHRYSLER


GC4423



ESPECIFICAÇÕES: 2 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO
SUBSTITUI:
Chrysler: 4751253, 5234210, 5234610, 5252577, 4797293, 90048-52091-000;
GM: 19017110;
Delco: C506;
Lucas: DMB968;
Standard: UF97
APLICAÇÃO:
Chrysler: Daytona, Dynasty, Lebaron, Grand Cherokee V8;
Plymouth: Acclaim, Sundance, Grand Voyage, Caminhões;
Dodge: Caminhões;
Jeep: Wrangler (6 Cilindros), Stratus

CHRYSLER


GC4971



ESPECIFICAÇÕES: 4 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO
SUBSTITUI:
Chrysler: 4443971, 88921253
APLICAÇÃO:
Chrysler: Grand Cherokee, Grand Caravan 90>98

CHRYSLER

GC4138



ESPECIFICAÇÕES: 2 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO
SUBSTITUI:
Chrysler: 56028138, 56028138-AD/AF/AB;
Standard: UF270, UF297;
Wells: C1231
APLICAÇÃO:
Chrysler: Aspen;
Dodge: Dakota, Durango, Nitro, Ram 1500;
Jeep: Commander, Grand Cherokee, Liberty;
Mitsubishi: Raider.

CHRYSLER


GC4457



ESPECIFICAÇÕES: 2 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO
SUBSTITUI:
Chrysler: 05149199AA, 5149199AA; **Dodge:** 68320417AA; **Delphi:** GN10457
APLICAÇÃO:
DODGE: NITRO 3.7 2007>2012;
JEEP: Cherokee 3.7 2007>2015, Commander 3.7 2005>2010

CITROËN


GC4458




ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO
SUBSTITUI:
Citroën/ Peugeot: 9671214580
APLICAÇÃO:
CITROËN: C3 1.2 12V 2017>;
PEUGEOT: 208 1.2 12V 2017>

DAEWOO

GC4579



ESPECIFICAÇÕES: 2 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO
SUBSTITUI:
Daewoo: 33410A60B30-000, Y3C, 94582699
APLICAÇÃO:
Daewoo: Tico

DELPHI
GC4038

ESPECIFICAÇÕES: 4 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Delphi: DF20013; **GM:** 01104038, 1104038, 10450424, 10490192, 96350585; **Magneti Marelli:** BI0013MM; **Bosch:** F 005 X11 781; **Delphi:** DS20013


APLICAÇÃO:
GM: Corsa 1.0 /1.4 /1.6

DELPHI
GC4133

ESPECIFICAÇÕES: 6 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO


SUBSTITUI:
Fiat: 55228006; **Delphi:** CE20132; **Bosch:** 0 986 221 065

APLICAÇÃO:
Fiat: Uno Vivace 1.4, Fiorino 1.4 2014, Grand Siena 1.4 2012, Palio 1.4 2010

DELPHI
GC4265

ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO


SUBSTITUI:
Delphi: CE20130; **GM:** 94716808

APLICAÇÃO:
GM: Corsa 1.4 8V 2009>2013 FLEX, Meriva 1.4 8V 2009>2012 FLEX, Celta 1.0 8V 2009>2015 FLEX, Prisma 1.0/1.4 8V 2009>2012 FLEX, Montana 1.4 8V 2009>2011 FLEX

DELPHI
GC4298

ESPECIFICAÇÕES: 5 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Delphi: CE20131; **GM:** 24580298QTY, 94702536; **Magneti Marelli:** BI0067MM

APLICAÇÃO:
GM: Cobalt 1.4/ 1.8, S10 2.4 flex 2009>2012, Spin 1.4/1.8 todas >2017, Montana 1.4 2012>


DELPHI
GC4373

ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Effa: GDQ170; **Delphi:** 19005270

APLICAÇÃO:
EFFA: Towner 1.0 8V 2009>;

JINBEI: Topic 2.0 16V 2009>;

LIFAN: 320 1.3 16V 2010>2015

DELPHI
GC4483

ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO


SUBSTITUI:
Daewoo/GM: 93 363 483, 96 253 555; **Delphi:** CE10001; **Opel:** 19005265

APLICAÇÃO:
GM: Celta 1.0/1.4 8V 00>, Corsa/ Sedan, 1.4, 1.8 MPFI 02>, Meriva 1.4, 1.8 02>, Montana 1.4/1.8, 03, Prisma 1.4 06>;

FIAT: Stilo, Palio, Siena, Idea, Dobló, Strada, Punto 1.8 8V.

DELPHI

GC4905



ESPECIFICAÇÕES: 4 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:

Delphi: BID 00001; **Magneti Marelli:** BI0012MM; **GM:** 1103905, 10457075; **Bosch:** F 000 ZS9 200; **Opel:** 1208063

APLICAÇÃO:

GM: Blazer 2.2 1995>1997, Corsa 1.0 1996>2000, Corsa 1.6 1995>2009, Omega 2.2 1994>1996, Omega Suprema 2.2 1994>1996, S10 2.2 1995>1997, Tigra 1.6 1998>2000

DELPHI

GC4927



ESPECIFICAÇÕES: 7 PINOS / PONTEIRA LONGA / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:

GM: 55584404; **Opel:** 1208098; **Delphi:** 28326927, CE01841-12B1

APLICAÇÃO:

GM: Cruze 1.8 2011>, Sonic 1.6 16V 2013, Aveo L4-1.6L 2009>2011, Aveo5 L4-1.6L 2009>2011; **OPEL:** Astra GTC J 1.8 103Kw 140CV 796cc, Astra H Caravan 1.6 85Kw 116CV 1598cc, Astra J 1.6 85Kw 115CV 1598cc, Astra J Stufenheck 1.6 85Kw 116CV 1598cc, Astra Sports Tourer (J) 1.6 85Kw 116CV 1598cc /1.6 LPG 84Kw 114CV 1598cc, Insignia 1.6 85Kw 116CV 1598cc /1.8 103Kw 140CV 1796cc, Insignia Sports Tourer 1.6 85Kw 116CV 1598cc /1.8 103Kw 140CV 1796cc, Insignia tufenheck 1.6 85Kw 116CV 1598cc /1.8 103Kw 140CV 1796cc, Mokka 1.6 85Kw 116CV 1598cc, Zafira B (A05) 1.8 103Kw 140CV 1796cc, Zafira B Van 1.8 103Kw 140CV 1796cc, Zafira C (P12) 1.8 103Kw 140CV 1796cc /1.8 LPG 101Kw 137CV 1796cc;

PONTIAC: G3 L4-1.6L 2009>2010, G3 Wave L4-1.6L 2009

DELPHI

GC4272



ESPECIFICAÇÕES: 4 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:


Delphi: GN1086112B1; **Denso:** 9091902272

APLICAÇÃO:

TOYOTA: Corolla Cross Hybrid 1.8 2022>, Corolla Altis Hybrid 1.8 2020>, Prius Hybrid 1.8 2016>

DELPHI

GC4293



ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:

Delphi: 19005293; **Peugeot/Citroën:** 9807841880, 597091, 597064; **BMW:** 12 13 1 712 219, 12 13 7 551 260, 1213 8657 273, 1213 8647 689, 1213 8616 153, 1213 7594 937, 1213 7594 596, 1213 7575 010, 1213 7571 643, 1213 7562 744, 1213 7550 012; **Magneti Marelli:** BI0044MM; **Bosch:** 0 221 504 464; **Delphi:** GN10210

APLICAÇÃO:

PEUGEOT: 208, 308, 408, 2008, 3008 todos 1.6 turbo 16V motor THP 2012>;

CITROËN: C4 1.6 16v turbo motor THP;

BMW: 116i, 118i, 316i, 318i 2010>;

MINI: Cooper >2006, One >2009

DELPHI

GC4307



ESPECIFICAÇÕES: 2 PINOS

SUBSTITUI:

Delphi: GN10307-12B1;

Kia: OK247-18-100A

APLICAÇÃO:

KIA: Carens 1.8 16v 2000>2002, Sportage 1997>2001

DELPHI

GC4415




ESPECIFICAÇÕES: 4 PINOS

SUBSTITUI:

Audi: 06C905115L, 06C905115N, 06C905115D, 06C905115J; **Delphi:** GN10444-12B1; **Hitachi:** 133834


APLICAÇÃO:

AUDI: A4 3.0 30V 2001>2006, A4 Avant 3.0 30V 2004>2006, A6 3.0 V6 2001>2006

DELPHI
GC4913

ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO


SUBSTITUI:
Delphi: 28063913, 19005277; **JAC:** PHC28063913, 1A14, 120421

APLICAÇÃO:
JAC: J2, J3, J5 1.4/1.5

DENSO
GC4080

ESPECIFICAÇÕES: 4 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO


SUBSTITUI:
Denso: 90080-19023, 90919-02243, 90919-02244, 90919-02266

APLICAÇÃO:
Toyota: Camry 2.4 2002>2008, Rav 4 2001>2005, Solara 2002>2006

DENSO
GC4101

ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
DENSO: 099700-101; **HONDA:** 30520-RNA-A01; **STANDARD:** UF582; **Magneti Marelli:** BI0088MM; **Delphi:** GN10324


APLICAÇÃO:
Honda: Novo Civic 06>

DENSO
GC4107

ESPECIFICAÇÕES: 4 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Denso: DIC-0105;

Honda: 30520-PNA-007, 30520-RAA-007, 30520-RRA-007


APLICAÇÃO:
HONDA: CR-V 2.0 i LX 2007>2011, CR-V 2.0 i EXL 4WD 2006>2011

DENSO
GC4151

ESPECIFICAÇÕES: 4 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Denso: 099700-1510; **Chevrolet:** 12590990, 12610626, 12618542, 12632479, 12590990, 12610626, 12618542, 12632479; **Suzuki:** 33400-78J00, 33400-78J01, 33400-78J02, 33400-78J03; **Magneti Marelli:** BI0107MM

APLICAÇÃO:
GM: Captiva 3.6 V6 2011>, Ômega Australiano 3.6 V6 2011>, Camaro 3.6 2009>2015;

SUZUKI: Grand Vitara II 3.2 tração integral 2009>2015

DENSO
GC4180

ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO


SUBSTITUI:
Denso: DIC-0114; **Bosch:** 0 986 221 080; **Kia/Hyundai:** 2730123900; **Magneti Marelli:** BI0104MM; **Delphi:** GN10416

APLICAÇÃO:
HYUNDAI: Elantra Sedan 2.0 2003>2006, Tucson 2.0 2004>2012;

KIA: Cerato Sedan 2.0 2004>2009, Sportage 2.0 2004>2010

DENSO

GC4181



ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:

Denso: 099700-181, 099700181; **Honda:** 30520-R1A-A01

APLICAÇÃO:

Honda: Novo Civic 1.8 2014>, HR-V 1.8 16v 2016, Civic 1.8 2012, CR-V 2.0 2012, Civic 2.0 16v Flex 2017

DENSO

GC4239



ESPECIFICAÇÕES: 4 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:


Denso: 90919-02239; **Bosch:** F 005 X11 783; **Magneti Marelli:** BAE Q126, BI0051MM; **Valeo:** 245178; **Delphi:** GN10314

APLICAÇÃO:

TOYOTA: COROLLA 1.6i 16V Sedan gas 02-09/ 1.8i 16V Sedan Flex 2008>/ 1.8i 16V Sedan gas 02-08, Fielder 1.8i 16V Wagon gas 04-07.

DENSO

GC4251



ESPECIFICAÇÕES: 4 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:

Toyota: 90919-A2002, 90919-A2004, 90919-A2007, 90919-02251, 90919-0225

APLICAÇÃO:

TOYOTA: Rav4 2006>2010, Camry 3.5 V6 2006>2013, Avalon 2005>2010, Highlander 2008>2010

DENSO

GC4252



ESPECIFICAÇÕES: 4 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:


Toyota / Denso: 90919-02252, 90919-02258, 90919-C2003, 90919-C2005; **Standard:** UF619; **Magneti Marelli:** BI0114MM

APLICAÇÃO:

Toyota: Corolla 1.8 Flex 2009>2014, Corolla 2.0 Flex 2010>, Prius 1.8 2013>

DENSO

GC4263



ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:

Denso: 90919-02263; **Magneti Marelli:** BI0103MM

APLICAÇÃO:

Toyota: Etios 1.3, 1.5 16V Flex 2013>

DENSO

GC4273



ESPECIFICAÇÕES: 2 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:

Denso: 27301-2B000

APLICAÇÃO:

HYUNDAI: i30 1.4 /1.6 2007>2011;

KIA: Cerato 1.6 2004>, Soul 2009>

DENSO

GC4420



ESPECIFICAÇÕES: 2 PINOS /2 BOBINAS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:

Denso: 01122-0210; **Hyundai /KIA:** 27301-22600; **Standard:** UF308; **Wells:** C1350; MSW LT-C1350

APLICAÇÃO:

DODGE: Verna L4-1.6L 2004>2006;

HYUNDAI: Accent 1995>2003, Accent 2000>2003 L4-1.5L, Accent L4-1.6L 2003


DENSO
GC4700

ESPECIFICAÇÕES: 4 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Denso: 099700-1070; **Ford:** 6G9N12A366; **Land Rover:** LR002954; **Volvo:** 306842450, 30684245


APLICAÇÃO:
LAND ROVER: Freelander II 3.2 4x4 2006>2012;

VOLVO: S60 II T6 AWD 2012>2015, S80 II 3.2 AWD 2006>2010, V60 6 AWD 2012>2015, XC60 T6 AWD 2010>2015, XC90 I 3.2 AWD 2006>2010

FIAT
GC4288

ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
FIAT: 46777288; **ALFA ROMEO:** 46777288; **MAGNETI MARELLI:** BAE403C; **LUCAS:** DMB861; **BOSCH:** 0986221043

APLICAÇÃO:
FIAT: Idea 1.4 8V Fire Flex, Punto 1.4 8V Flex, Stilo 2.4 20V 01>, 500 1.4 2010>2011

FIAT
GC4624

ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO


SUBSTITUI:
Fiat: 046 068 24AC; **Chrysler:** K04606824AC, K4606824AC, 04606824AB, 04606824A, 4606824A, 4606824AC;

Dodge: K04606824AC, 04606824AC, 4606824AB; **Magneti Marelli:** BI0113MM

APLICAÇÃO:
FIAT: Freemont 2.4 16V 2013>;

CHRYSLER: Sebring 2.4 2008>;


DODGE: Avanger 2.4 16V 2007>

FIAT
GC4920

ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
FIAT: 68070492AD


MOBILETRON: CE-208

APLICAÇÃO:
FIAT: Cinquecento Multiair 1.4 2012->

FIAT
GC4998

ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
FIAT: 55267998, 77690001

APLICAÇÃO:
FIAT: Argo, Cronos, Mobi, Palio 1.4 EVO Flex, Novo Uno 2016>

FORD
GC4010

ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO


SUBSTITUI:
Mazda: L813-18-100

APLICAÇÃO:
Ford: Fiesta Mk IV / V, Fiesta Van, Escort Mk VII, Courier 1.3, Ka 1.3i, Street Ka, Mondeo Mk II / III, Puma, Cougar, Focus, Escape, Fusion;

Mazda: Demio

FORD

GC4030



ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:

Ford: 988F12029-AC, 1S7Z12029-AD, 988F12029-AB, 988F12029-AD, 988F12029-BA, 1067601, 1075786, 1130402, 1317972, 1319788, 1119835;

Delphi: CE20119;

Mazda: 1E04-18-10X, 1E05-18-100B, YF09-18-10X, 1F20-18-100, LF01-18-100;

Lucas: DMB805;


Magneti Marelli: BI0020MM

APLICAÇÃO:

Ford: Fiesta, Ecosport, Courier, Escort, Focus, Ka, Mondeo, Kadett

FORD

GC4031



ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:


Ford: CM5G-12029-FA/FB/FC, CM5Z-12029-F; **Magneti Marelli:** BI0100MM; **Delphi:** GN10449

APLICAÇÃO:

Ford: Ecosport, Fiesta, Focus, KA 1.6, Sigma, Courier c/ motor 1.5/ 1.6 Flex

FORD

GC4044



ESPECIFICAÇÕES: 4 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:


Ford: 90TF12029A1A, F82U12029AA; **Magneti Marelli:** BI0050MM

APLICAÇÃO:

Ford: Explorer/ Ranger Mustang/ Taurus/ V6 98> (veículos importados)

FORD

GC4114



ESPECIFICAÇÕES: 4 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:

Motorcraft: F5SU-12029-11, DG-440;

Ford: 919F-12029-AA, E9SF-12029-AA, F5SU-12029-AA, E9SZ-12029-A, 19017114, F-509, 6630365, 6958305, 6489415;


Denso: 0297006760, 0297007180; **Jaguar:** LNA 1508AA; **Lucas:** DMB752

APLICAÇÕES:

FORD: Mondeo 6cc 94>00, Ranger, Taurus 3.0 96>00, Mustang 3.8 V6 94>00

FORD

GC4016



ESPECIFICAÇÕES: 2 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:

Ford: F7TU-12A336-AB, 3W7E-12A366-AA, F7TZ-12029-AB, IL2U-12029-AA, IL2Z-12029-AA, F7TZ-12A366-BA, F7TZ-12029-BA, F7TZ-12029-CC, F7TZ-12029-CA, F7TZ-12A366-AB, 3W7Z-12029-AA DG508, DG491, DG467, DG472

APLICAÇÕES:


FORD E-150, E-250, F-150, E-350 /F-250 /F-350 /F-450/F-550 Super Duty, Crown Victoria, Mustang, Expedition, Excursion, E-150 /E-250 /E-350 Econoline (98-2000);

LINCOLN: Town Car, Navigator (98-2000);

MERCURY: Grand Marquis (98-2000)

FORD

GC4066



ESPECIFICAÇÕES: 2 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:


Ford: E3BG-12A366-BB, E3BG-12A366-CA

APLICAÇÃO:

Ford: FORD: Novo Ka 1.0 2014> (3 cilindros)


FORD
GC4123
ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Ford: CM5G12A366CB

APLICAÇÕES:
FORD: New Fiesta Ecoboost 1.0 Turbo 2017

FORD
GC4366
ESPECIFICAÇÕES: 2 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Ford: 9E5E12A366AA, 9E5Z12029A, 4M5G12A366BC, 4M5Z12029BA, 4M5Z12029BC, 4M5Z12029B; **Bosch:** 0221504702; **Delphi:** GN10229; **Magneti Marelli:** BI0108MM

APLICAÇÃO:
FORD: Fusion SEL 2.5 2009>2012, Fusion SE 2.5 2012>2017, Fusion Hybrid 2.0 2012>2018, Ranger XLS 2.5 2012>2018, Ranger XLT 2.5 2012>2018, Ranger Limited 2.5 2012>2016, Ranger XL 2.5 2013>2015, Ranger Limited 2.5 2017>2018, Ecosport Freestyle 2.0 2006>2017, Ecosport SE 2.0 2012>2017, Ecosport Titanium 2.0 2012>2017, Ecosport XLT 2.0 2006>2012, Ecosport XLS 2.0 2009>2012, Focus GLX 2.0 2005>2013, Focus Ghia 2.0 2005>2010, Focus Titanium 2.0 2010>2013;

VOLVO: C30 2.0 2006>2012, S40 1.8 2004>2010, V50 1.8 2004>2010, V50 2.0 2006>2012

FORD
GC4375
ESPECIFICAÇÕES: 2 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Ford: 7T4E12A375EE, 7T4E12A375ED;

Mazda: CY01-18-100, CY01-18-100A;

Motorcraft: DG520;

Standard: UF553

APLICAÇÃO:
Ford: Edge 3.5, 3.7 V6 07>

FORD/MAZDA
GC4019
ESPECIFICAÇÕES: 2 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
E1EF12029AA, E2FZ12029A, E3FZ12029A, E73F12029AA, AB, E73Z12029A, E32Z12029A, 12321405, 12336833, 19017194, F-503, F-1953, 1694979-C1, F-515-18-10X, ZZMI-18-100, ZZM4-18-100, F3FU 12029AA, E2EF 12029AA, E3EF 12029AA, F32Z-12029-A, FD478X, DG434, DG-325A, DG-325AD, DGE-453; Bosch: 0 221 122 030

APLICAÇÃO:
FORD: Versailles, Royale EFI 2.0 (Autolatina), EXP 83-88, V6 3.0L 90-97, Taurus 86-95, Tempo 85-94;

MAZDA: 626 94-97, MX-6 94-97, Pickup 94;


MERCURY: Capri 83-86, Colony Park 85-91

VW: Santana, Quantum EFI 2.0 (Autolatina)

GM
GC4012
ESPECIFICAÇÕES: 6 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
GM: 1208307, 19 005 212; **Fiat:** 47.905.104; **Opel:** 1208307; **Magneti Marelli:** BI0057MM; **Bosch:** 0 986 221 039; **Delphi:** CE10000

APLICAÇÃO:
FIAT: Stilo 1.8 16V;

GM: Astra 1.6 16V, Meriva 1.8 16V

GM
GC4655
ESPECIFICAÇÕES: 7 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO / PONTEIRA CURTA

SUBSTITUI:
Delphi: 19005358, GN10234-12B1; **GM:** 55561655, 96476983, 25186687; **Opel:** 1208086; **VDO:** 5WK9397 13K11; **Wells:** C1646;

Standard: UF620; **AC Delco:** D517C; **Lucas:** DB1104; **Magneti Marelli:** BI0074MM; **Bosch:** 0 986 221 098

APLICAÇÃO:
GM: Cruze 1.8 16V 2012>2016


GM

GC4808



ESPECIFICAÇÕES: 5 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:


Opel: 1208008; **Mobiletron:** CE-55;
GM: 90536194, 9119567; **Valeo:** 2526116A;
Lucas: DMB817; **Beru:** 0040100342

APLICAÇÃO:

GM: Astra G 1.8l 16V 97>, Corsa 1.8l 16V 01>, Meriva 1.8l 16V 02>, Vectra 1.8l 16V 98>, Zafira 1.8l 16V 99>

GM

GC4015



ESPECIFICAÇÕES: 2 TERMINAIS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:


GM: D539, D540, D555, 1103608, 1103646, 1103662, 1103663, 1103744, 1103745, 1103746, 10468391, 10472401, 10497771, 10495121;
Isuzu: 8-10468-391-0

APLICAÇÕES:

GM: Omega Australiano 3.8 V6, S10 V6 Americana, Corvette 90-95, Impala 00-05, LLV (Postal vehicle) 94-95, S10 Pickup 94-03, Lumina 90-01, Lumina APV 92-96, Malibu/Malibu Maxx 97-03, Monte Carlo 95-05, Venture97-05, Oldsmobile Toronado 86-92

GM

GC4017



ESPECIFICAÇÕES: 3 TERMINAIS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:


GM: D530, D532, D523, 8131936, J8131936, 1875894, 1985473, 10497132, CONP12029A, DGG-419, 1694925-C1, IDO-4002S

APLICAÇÕES:

CHRYSLER /GM: American Motors Concord 80-81, Corvette 74-81, El Camino 74-87, Impala 74-85, Laguna 74-76, Astro 85, Fullsize Pickup 75-89, G Series Fullsize Van /Express 75-88, P Series Van 75/89, Pontiac Parisienne 77-86, Pontiac Ventura 77

GM

GC4021



ESPECIFICAÇÕES: 4 TERMINAIS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:


GM: D525, D527, D528, D529 1187847, 8134003, J8134003, 1115444, 1115445, 1115447, 1115449, 1115460, 1115448, 1115455, DGG-222 DGG-322, DGG-421, 5-73, 5-74

APLICAÇÕES:

GMC TRUCK: 75-77, 82-84;
CHEVROLET TRUCK: 75-77, 82-84;
OLDSMOBILE: 75-77, 81-84

GM

GC4422



ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:

GM: D-577, 10489421; **Isuzu:** 8-10489-421-0; **Standard:** DR49; **Magneti Marelli:** BI0034MM

APLICAÇÃO:

GM: Blazer 4.3 V6, S10 4.3 V6;
Buick: Roadmaster;
Cadillac: Escalade, Fleetwood;
Chevrolet: Astro Van, Camaro, Caprice, Express Van, Pickup Truck, Tahoe;
GM: Pickup Truck, Jimmy, Safari Van, Savana Van, Sonoma Pickup Truck, Yukon;
Isuzu: Hombre Pickup Truck;
Oldsmobile: Bravada;
Pontiac: Firebird

GM

GC4547



ESPECIFICAÇÕES: 2 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:

GM: 10457109, 10472748, 10474481, D547, D550, D583;
Standard: DR41


APLICAÇÃO:

Chevrolet: Cavalier 2.0L 1992, Beretta;
Pontiac: Grand Am, Grand Prix, Sunfire, Tempest;
Buick: Skylark

GM
GC4077
ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO


SUBSTITUI:
Suzuki: 33410-77E20, 33410-77E21, 33410-77E22; **Chevrolet:** 91185339, 91175339; **Bosch:** 0 986 22A 003

APLICAÇÃO:
Chevrolet: Tracker 1999>2004

Suzuki: Grand Vitara 1999>2004

GM
GC4218
ESPECIFICAÇÕES: 4 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
GM: 12654078;

Denso: 099700-218

APLICAÇÃO:
GM: Equinox 2.0 2018>2021, S10 Flex 2.5 2015>2018

GM
GC4672
ESPECIFICAÇÕES: 4 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
GM: 12635672, 12697989, 25203537; **Opel:** 1208117; **Bosch:** 0 986 221 111; **Delphi:** GN10797-12B1; **Hitachi:** 134093;

NGK: 49099

APLICAÇÃO:
GM: Cruze 1.4 2016>2019, Tracker 1.4 2017>2020, Equinox 1.5 2020>2021


GM
GC4824
ESPECIFICAÇÕES: 4 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
GM: 12578224, 12638824; **Delco:** D517A; **Denso:** 099700-0850; **Wells:** C1552; **Standard:** UF491; **Magneti Marelli:** BI0068MM

APLICAÇÃO:
GM: Captiva 2.4, Malibu 2.4 2009>


GM/DAEWOO/FORD
GC4020
ESPECIFICAÇÕES: 4 TERMINAIS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
GM: D-535, D-537, D-544, D-560, D-573, D-575, DR37X, AF5FU12029AA, 1115315, 1115316, 1115317, 1115466, 1115467, 1115468, 1115491, 10477208, 8983501871, 83501871; **ISUZU:** 8-01115-315-0, 8-01115-466-0, 806673T, 817378T

APLICAÇÕES:
GM /DAEWOO /FORD: Camaro, Caprice, Corvette, Storm, Impala, Fleetwood, Firebird, Cavalier 94~96, Skyhawk, Cimarron

HITACHI
GC4025
ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO


SUBSTITUI:
NISSAN: 22448-4M500, 22448-4M50A; **HITACHI:** CM11-205; **MAZDA:** 1N10-18-100; **BERU:** 0040102021; **LUCAS:** DMB856;

BOSCH: 0986JG1211

APLICAÇÕES:
NISSAN: Sentra /Primera 99~08, Almera 1.5-1.8 00>08


HITACHI

GC4078



ESPECIFICAÇÕES: 4 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:

Hitachi: 138765


Renault: 7700872449, 7700872834, 8200141149

APLICAÇÕES:

RENAULT: Kangoo Express 1.2 2002>2007, Twingo 1.2 Base MPI 1993>1997

HITACHI

GC4108



ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS /TRASEIRA / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:


Hitachi: CM11-108; **Honda:** 30521-PWA-003; **Standard:** UF374

APLICAÇÃO:

HONDA: Fit 1.4 8V 2004>2008

HITACHI

GC4109



ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS /DIANTEIRA / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:


Hitachi: CM11-109; **Honda:** 30520-PWA-003 /30520ERA201; **Standard:** UF373; **Magneti Marelli:** BI0028MM

APLICAÇÃO:

HONDA: Fit 1.4 8V 2004>2008

HITACHI

GC4110



ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:

Hitachi: CM11-110, 5215C; **Honda:** 30520-PWC-003; **Standard:** UF581; **Magneti Marelli:** BI0029MM

APLICAÇÃO:

HONDA: Fit 1.4/1.5/1.6 16V 2002>2008, City 1.5 16V 2009>2014

HITACHI

GC4124



ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:

Hitachi: CM11-124A;


Honda: 30520-59B013

APLICAÇÃO:

HONDA: Civic Touring CVT 1.5 Turbo 2017>

HITACHI

GC4202



ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO


SUBSTITUI:

Hitachi: CM11-202;

Fiat: 46473849

APLICAÇÃO:

FIAT: Brava 1.8 HGT 16V 2000>2003, Marea 1.8 ELX 1999>2007


HITACHI
GC4325

ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
GM: 97136325; **Hitachi:** 8971363250, 8970745540, 88921373, CM11-102

APLICAÇÃO:
ISUZU: Rodeo 4x4 V6, D-MAX 3.5 turbo, Amigo, Trooper, Vehicross 3.2, 3.5 V6 1998>;


ACURA: SLX 3.5L V6 1998>;

HONDA: Passport 3.2L V6

HITACHI
GC4501

ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Hitachi: HMLGT9501R; **Renault:** 224330437R; **Magneti Marelli:** BI0167MM


APLICAÇÃO:
RENAULT: Sandero 1.0 2014>, Kwid 1.0 2018> Flex, Logan 1.0 2016>

HITACHI
GC4582

ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Hitachi: CM14301;

Fiat: 46460582, 60606485

APLICAÇÃO:
FIAT: Marea 1.8 16V 1999>2007, Brava 1.8 16V 2000>2003

HITACHI
GC4222

ESPECIFICAÇÕES: 4 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Hitachi: 138723;

Toyota: 90080-19007, 90080-19008, 90919-02217, 90919-02218, 90919-02220, 90919-02226


APLICAÇÃO:
TOYOTA: Runner 2.7 1997>1999, RAV4 2.0 4WD 1995>2000, RAV 4 I Cabrio 2.0 4WD 1997>2000, Camry 2.2 LE 1996>2001, Hilux 2.7 16V 2000>2009

HITACHI
GC4230

ESPECIFICAÇÕES: 2 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Nissan: CM1T-230A, CM1T-230

APLICAÇÃO:
NISSAN: Pathfinder 3.3 V6 1996>2000

HITACHI
GC4900

ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Hitachi: 138790; **Bosch:** 0 221 503 001; **Chevrolet:** 90443900, 90449572; **Magneti Marelli:** BI0069MM

APLICAÇÃO:
CHEVROLET: Calibra 2.0 16V 1993>1996, Vectra 2.0 GSi 1993>1996

HONDA

GC4047



ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:


Honda: 30520PGKA01, 30520P8EA00, 30520PVFA01, 30520RDJA01, 30520-P8F-A02, 099700061

APLICAÇÃO:

HONDA: Civic 1.4/ 1.6/ 1.7 01>03, Civic VII 1.7 2001>2006

HONDA

GC4205



ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:


Honda: 30520-55A, FK0445, 30520-55A-0050

APLICAÇÃO:

HONDA: City 1.5 16V, WRV 1.5 16V, Fit 1.5 16V 2015>2018

HONDA

GC4610



ESPECIFICAÇÕES: 2 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:

Honda: 30500PAAA01, 30500PCA003, 30500PDAE01, 30500P0AA01, 30500P0HA01; **Isuzu:** 5862061610, 5862071980;


Rover: GCL207, NEC100750; **Hitachi:** 138810, CM1T228, CM1T228B, CM1T228C

APLICAÇÃO:

HONDA: Accord V 2.2 Ex/Exrl 1996>1998, Accord Vi 2.3 Exrl 2001>2003, Accord Vi Hatchback 2.3 2000>2002

HYUNDAI

GC4023



ESPECIFICAÇÕES: 2 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:

KIA: 27301-26640; **HYUNDAI:** 27301-26640, 03220-10874


APLICAÇÃO:

HYUNDAI: Elantra 1.6W (2006~2007), Yuedong 1.6W (2006>), Accent 1.6W (2006>);

KIA: Rio 1.6 CVVT 05-06, 09

HYUNDAI

GC4111



ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:


Hitachi: CM11-116; **Honda:** 30520-RB0-003, 30520-RB0-S01; **Magneti Marelli:** BI0075MM

APLICAÇÃO:

HONDA: New Fit 1.4 / 1.5 16V 2009>2012, New City 1.5 16V 2009>2012

HYUNDAI

GC4130




ESPECIFICAÇÕES: 2 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:

Hyundai: 27301-3CEA0

APLICAÇÃO:


HYUNDAI: Azera 3.0 v6 2011>, Azera 3.0 mpi 2011>, Genesis 3.0 2014>, Grandeur 3.3 2005>2010, Sonata 3.3 2005>2010

HYUNDAI
GC4274

ESPECIFICAÇÕES: 2 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Hyundai: 27301-04000; **Magneti Marelli:** BI0079MM; **Delphi:** GN10585

APLICAÇÃO:
HYUNDAI: HB20/HB20S 1.0 Confort / Plus / Style / Spicy Flex 2012>2019, HB20X 1.0 Flex 2019>;

KIA: Picanto 1.0 EX Flex 2011>

HYUNDAI
GC4277

ESPECIFICAÇÕES: 2 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Hyundai: 27301-3C000

APLICAÇÃO:
HYUNDAI: Azera 2.4 11/2006>, Azera 3.3 V6 11/2006>, Santa Fé 3.3 V6 09/2006>, Sonata 2.0-2.4 12/2006>, Sonata 3.3 V6, Vera Cruz 3.8 V6 10/2006>.

KIA: Carens 2.0 10/2006>, Carnival 2.7/3.5/3.8 V6 10/2006>, Mohave/Borrego 3.8 V6 Todos, Opirus 3.8 V6 10/2006>, Optima/Magentis 2.0 4CC 09/2006>, Sorento 3.3/3.5/3.8 V6 09/2006>.


HYUNDAI
GC4278

ESPECIFICAÇÕES: 2 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Hyundai: 27300-2E000; **Magneti Marelli:** BI0166MM

APLICAÇÃO:
Hyundai: iX35, Sonata, Tucson, Elantra 1.8 16v 2012>;


Kia: Cerato 2011>2014, Soul 2011>2017, Sportage 2010>2014

HYUNDAI
GC4279

ESPECIFICAÇÕES: 2 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Hyundai: 27301-3E400; **Standard:** UF558; **Magneti Marelli:** BI0110MM

APLICAÇÃO:
Hyundai: Santa Fé 2.7 (4x4) V6 2005>2009;


Kia: Carnival, Optima 2007>2009, Rondo 2007>2009

HYUNDAI
GC4280

ESPECIFICAÇÕES: 2 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Hyundai: 27300-3F100; **Standard:** UF611; **Magneti Marelli:** BI0073MM

APLICAÇÃO:
Hyundai: iX35, Sonata, Sorento, Equus 2011, Genesis 2009>2010, Genesis Coupe 2010, Santa Fé 2010, Sonata 2008>2011, Tucson 2010>2011;


Kia: Borrego 2009>2011, Forte 2010, Rondo 2009>2010

HYUNDAI
GC4281

ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Hyundai: 27301-37410

APLICAÇÃO:
Hyundai: Santa Fé GLS Sport 2007>

Kia: Optima EX, LX 2007>

HYUNDAI
GC4282

ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Hyundai: 27301-23400, 0324622194, 0119621278;

Champion: BAE 400D

APLICAÇÃO:
Kia: Carens

HYUNDAI


GC4283



ESPECIFICAÇÕES: 2 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO
SUBSTITUI:
Hyundai: 27301-2B100
APLICAÇÃO:
Kia: Rio 1.6L 2012>, Soul 1.6L 2012>;
Hyundai: Accent 1.6L 2012>, Veloster 1.6L 2012>
Toyota: Altezza RS200

HYUNDAI


GC4284



ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO
SUBSTITUI:
Hyundai: 27301-3E100;
Standard: UF554
APLICAÇÃO:
Kia: Optima 2.7L V6 2007>2008;
Hyundai: Santa Fé 2.7L V6 2007

HYUNDAI

GC4285



ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO
SUBSTITUI:
Hyundai: 27300-39050;
Standard: UF-431, C01-27300-39800, PC98-27300-39050
APLICAÇÃO:
Hyundai: XE300 / 350 2001>2003, XG300 3.0L 2001, XG350 3.5L 2002;
Kia: Sedona 3.5L 2002>2005, Sorento 2003>2006.

HYUNDAI

GC4286



ESPECIFICAÇÕES: 2 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO
SUBSTITUI:
Hyundai: 27301-2B010; **Bosch:** 0 986 221 063
APLICAÇÃO:
HYUNDAI: HB20 1.6 Flex 2013>, HB20S 1.6 Flex 2013>, HB20X 1.6 Flex 2013>, i30 1.6 Flex 2012>2014, Creta 1.6 Flex 2017>, Elantra 2.0 Flex 2011>2016;
KIA: Cerato II 1.6 16V Gasolina 2009>2013, Soul 1.6 Gasolina 2009>2014, Soul 1.6 CVVT Gasolina 2009>2010, Soul 1.6 Flex 2011>, Soul 1.6 CVVT Flex 2011>

HYUNDAI


GC4380



ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO
SUBSTITUI:
Hyundai: 27301-38020, 27301-38010; **Bosch:** 0 986 221 018; **Meat & Doria:** 10401; **Mobiletron:** CK-24; **Regitar:** RUF285
APLICAÇÃO:
HYUNDAI: Sonata 2.0 16V 2001>2004, Sonata 2.0i GLS 2001>2004, Santa Fé 2.0/2.4 16V 1999>2005;
KIA: Sorento 2.4 2002>, Magentis 2.0 / 2.4 2001 >2006, Optima 2.4 16V 2001>2005

HYUNDAI


GC4419



ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / 2 BOBINAS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO
SUBSTITUI:
Hyundai /Kia: 27301 - 23700, 27301-23710; **USA Group:** C1434, UF419; **Wells:** C1434; **Standard:** UF419; **MD:** 158956
APLICAÇÃO:
HYUNDAI: Elantra 2003>2006, Tiburon 2003>2008, Tucson L4-2.0L 2005>2009, Tucson 2.0 16V 2001>2004;
KIA: Spectra 2004>2009, Spectra5 2005>2009, Sportage L4-2.0L 2005>2007, Sportage 2.0 16V


HYUNDAI

GC4600




ESPECIFICAÇÕES: 2 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO
SUBSTITUI:
Hyundai: 27301-02600; **Meat & Doria:** 10368; **Mobiletron:** CK-04; **Regitar:** RCK04; **NGK:** 48170; **Bremi:** 20143; **Beru:** ZS266
APLICAÇÃO:
HYUNDAI: Atos 1.0 1998>2002, Atos Prime 1.0 1998>2003, Atos Prime 1.1 2003>2007, Accent 1.3 1994>2000, Accent 1.5/1.6 2001>2005, Elantra 1.6 2001>2005;
KIA: Picanto 1.0/1.1 2004>2009

BOBINA DE IGNIÇÃO

HYUNDAI
GC4601

ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO


SUBSTITUI:
Hyundai: 22448-6N000, 22448-6N002, 22448-6N010, 22448-6N012, 22448-6N015; **Hitachi:** IGC0010; **Meat & Doria:** 10487; **Transpo:** CUF351; **NGK:** 48139; **Mobiletron:** CN-14; **Regitar:** RUF351

APLICAÇÃO:
NISSAN: Sentra 1.8/2.0 2000>2006, Primera 2.0 16V 1996>1997, Altima 2.5, Pathfinder 2.5

HYUNDAI
GC4702

ESPECIFICAÇÕES: 2 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO


SUBSTITUI:
Hyundai: 27300-85010, 10E2702

APLICAÇÃO:
HYUNDAI: Space 2004>

JAC
GC4102

ESPECIFICAÇÕES: 2 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO


SUBSTITUI:
JAC: 1026102GAA, 1026108GAA, L20069

APLICAÇÃO:
JAC: T6, J6 (todos com motor 2.0 16V)

KIA
GC4026

ESPECIFICAÇÕES: 2 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
KIA: 0K013-18-100, 88921371, E501C; **CHRYSLER / MITSUBISHI:** MD362907; **HYUNDAI:** 0K01318100

APLICAÇÕES:
KIA: Sportage 95>02

KIA
GC4810

ESPECIFICAÇÕES: 1 PINO / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
KIA: 0K30E1810X

APLICAÇÕES:
KIA: Carens/ Rio 1.5 2000 > 2005

MAGNETI MARELLI
GC4029

ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Ford: 988F-12029-AC; **Magneti Marelli:** BI005SSM, BI0020MM

APLICAÇÃO:
FORD: Courier 1.6 99>07, EcoSport 1.0/1.6 03, Fiesta 1.0/1.6 2003, Fiesta 1.6 99>07, Focus 1.8/ 2.0 2001, Ka 1.6 99>07 / Mondeo 1.8/2.0 97>01

MAGNETI MARELLI

GC4404




ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Magnetit Marelli: BI0146MM

APLICAÇÃO:
NISSAN: Kicks 1.6 16v 2016>2020, March 1.6 16v 2015>, Versa 1.6 16v 2015>

MERCEDES BENZ

GC4267



ESPECIFICAÇÕES: 4 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Mercedes-Benz: A 270 906 00 60, 000 150 19 80, 000 150 27 80, 000 150 26 80; Chrysler: 68011844AA, 6813 9957AA;
GM: 19005267; Delphi: GN10235

APLICAÇÃO:
MERCEDES-BENZ: GLK280 3.0 2008>2009, GLK300 3.0 2009>2011, GLK350 3.5 2008>2015, SL280 3.0 2008>2012, CLC230 2.5/3.5 2008>2011, S500 5.5 2005>2013, E230 2.5 2007>2009, CL500 5.5 2006>2013, E280 3.0 2005>2009, SL300 3.5 2009>2012, SL350 3.5 2006>2012, SL500 5.5 2006>2012, E350 3.5 2005>2011, E500 5.5 2006>2009, SLK280 3.0 2005>2011, CLK280 3.0 2005>2010, G500 5.5 2009>, SLK300 3.0 2009>2011, CLK350 3.5 2005>2010, CLK500 5.5 2006>2010

MERCEDES BENZ

GC4690




ESPECIFICAÇÕES: 4 PINOS

SUBSTITUI:
Mercedes-Benz: A2749060600, A2749061400, 2749060600, 2749061400; Delphi: GN10690, 28165252

APLICAÇÃO:
MERCEDES BENZ: A-Class A 250 2012>, A-Class A 250 2015>, A-Class A 250 4-matic 2013>, A-Class A 250 4-matic 2015>, A-Class A 45 AMG 4-matic 2013>, A-Class AMG A 45 4-matic 2015>, B-Class Sports Tourer B 250 2012>, B-Class Sports Tourer B 250 4-matic 2014>, C-Class C 180 CGI 2008>, C-Class C 200 2013>, C-Class C 200 4-matic 2015>, C-Class C 250 2014>, C-Class C 300 2015>, C-Class C 300 e 2019>, C-Class C 300 e 2019>, C-Class C 300 e 4-matic 2019>, C-Class C 350 e 2015>, C-Class C 350 e 2015>, C-Class Conversível C 200 2016>, C-Class Conversível C 200 4-matic 2016>, C-Class Conversível C 250 2016>, C-Class Conversível C 300 2016>, C-Class Coupé C 180 2013>, C-Class Coupé C 200 2015>, C-Class Coupé C 200 4-matic 2016>, C-Class Coupé C 250 2015>, C-Class Coupé C 300 2015>, C-Class T-Model C 180 2012>, C-Class T-Model C 200 2014>, C-Class T-Model C 200 4-matic 2015>, C-Class T-Model C 250 2014>, C-Class T-Model C 300 2015>, C-Class T-Model C 300 e 2019>, C-Class T-Model C 300 e 2019>, C-Class T-Model C 350 e 2015>, C-Class T-Model C 350 e 2015>, CLA Coupé AMG CLA 45 4-matic 2015>, CLA Coupé CLA 220 4-matic 2016>, CLA Coupé CLA 250 2013>, CLA Coupé CLA 250 2015>, CLA Coupé CLA 250 4-matic 2013>, CLA Coupé CLA 250 4-matic 2015>, CLA Coupé CLA 45 AMG 4-matic 2013>, CLA Shooting Brake AMG CLA 45 2015>, CLA Shooting Brake CLA 220 4-matic 2016>, CLA Shooting Brake CLA 250 2015>, CLA Shooting Brake CLA 250 4-matic 2015>, CLA Shooting Brake CLA 250 4-matic 2015>, CLA Shooting Brake CLA 45 AMG 2015>, E-Class E 200 2013>, E-Class E 200 2016>, E-Class E 200 4-matic 2016>, E-Class E 250 2016>, E-Class E 300 2016>, E-Class E 300 e 2018>, E-Class E 300 e 2018>, E-Class E 350 e 2016>, E-Class E 350 e 2016>, E-Class E 350 e 2019>, E-Class Conversível E 200 2013>, E-Class Coupé E 200 2013>, E-Class Coupé E 200 2016>, E-Class Coupé E 200 4-matic 2017>, E-Class Coupé E 300 2016>, E-Class T-Model (S212) E 200 2012>, E-Class T-Model E 200 2016>, E-Class T-Model E 200 4-matic 2017>, E-Class T-Model E 250 2016>, GLA-Class GLA 220 4-matic 2017>, GLA-Class GLA 250 2013>, GLA-Class GLA 250 4-matic 2013>, GLA-Class GLA 250 Flex 2015>, GLA-Class GLA 45 AMG 4-matic 2014>, GLC Coupe 250 4-matic 2016>, GLC Coupe 300 e 4-matic 2019>, GLC Coupe 350 e 4-matic 2016>, GLC Coupe 350 e 4-matic 2016>, GLK-Class 200 2013>, GLK-Class 250 2013>, GLK-Class 250 4-matic 2013>, SLC 180 2016>, SLC 200 2016>, SLC 300 2016>, SLK 200 2015>, SLK 300 2015>

MITSUBISHI

GC4233




ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Mitsubishi: CA160034; Bosch: F 000 ZS0 233

APLICAÇÃO:
MITSUBISHI: Pajero TR4 2.0 Flex 2007>2015, L 200 Triton 2.4 Flex 2013>2016

MITSUBISHI

GC4427



ESPECIFICAÇÕES: 2 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO


SUBSTITUI:
Mitsubishi: MD314582, J5365011

APLICAÇÃO:
MITSUBISHI: Pajero II 3.0 GLS V6 24V 1994>2001, Pajero Sport I 3.0 V6 1998>


MITSUBISHI
GC4583
ESPECIFICAÇÕES: 2 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Mitsubishi: MD314583; **Delphi:** GN10396-12B1; **Valeo:** 245801


APLICAÇÃO:
MITSUBISHI: Pajero Sport 3.5 Gas/Flex 2005>2010, Pajero Sport 3.0 1999>2006

Obs.: Conjunto da GC4427

MITSUBISHI
GC4397
ESPECIFICAÇÕES: 2 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Mitsubishi: H3T0397

APLICAÇÃO:
SUZUKI: Vitara 1993>1996, Sidekick 1.6 1993>1996

MITSUBISHI
GC4695
ESPECIFICAÇÕES: 3/2 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Mitsubishi: H3T023 / F-695

APLICAÇÃO:
CHRYSLER: Stratus 2.5 V6 1996>2000

MITSUBISHI
GC4966
ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Mitsubishi: H3T024; **Mazda:** 155852, F69651971; **Diamond:** F-696 618393; **Standard:** UF371 ; **NGK:** 48090

APLICAÇÃO:
MAZDA: 626 2.0 1994>1997;


MITSUBISHI: Eclipse 2.0 1989>1999

MITSUBISHI
GC4471
ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO


SUBSTITUI:
Mitsubishi: H6T11471, 1831A042, 1832A042

Bremi: 20679

NGK: 49060

APLICAÇÃO:
MITSUBISHI: Lancer Sportback Ralliart 2.0 Turbo 2011>, Lancer VIII EVO X 2007>2015

MITSUBISHI
GC4320
ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO


SUBSTITUI:
Mitsubishi: 1832A025, 1832A016; **Diamond:** FK0320; **NGK:** U5311; **Transpo:** CUF2127

APLICAÇÃO:
MITSUBISHI: Airtrek 2.4 GLS 4wd 2003>2007, Lancer 2008>2013, Outlander 2.0 / 2.4 4WD 2009>2012, Asx 2.0 2011->


MITSUBISHI



GC4562



ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:

Mitsubishi / Suzuki: 33400-65J0, H6T11371

APLICAÇÃO:

SUZUKI: Gran Vitara 2.0 16V 2009>, SX4 2007>2009, Tracker 2.0 98>05

MITSUBISHI



GC4941



ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:

Mitsubishi: MD362907, MD366821, MD362913, MD325048;

Standard: UF295; **Bosch:** 0221503465; **Delco:** E507D, 89057964; **Denso:** 099700-048;

Magneti Marelli: BI0032MM; **Lucas:** DMB1010

APLICAÇÃO:

Mitsubishi: Pajero TR4, Lancer 1.6, Eclipse, Galant, Space, Mirage, Outlander;

MITSUBISHI



GC4942



ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:

Mitsubishi: 099700-048, C1200C, MD362903, MD361710;

Standard: UF280

APLICAÇÃO:

Mitsubishi: Lancer 1.6 1991>1997, Pajero TR4 1.8 1990->, Space Wagon 1.6 1992>2004

NISSAN



GC4227



ESPECIFICAÇÕES: 2 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:

Nissan: 22433-F4302, CM1T-227

APLICAÇÃO:

TOYOTA: Previa 2.4L 1991>1997;

NISSAN: Sentra 1.6L 1995>1998, Altima 2.4L 1997>2001, Frontier 2.4 1998>2000, Sentra 1.8L 2000, Xterra 2.4L 2002>2004

NISSAN



GC4449



ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:

Nissan: 22448-31U01

APLICAÇÃO:


NISSAN: Maxima 2.0/3.0 1995>1999

INFINITI: I30 1995>1999

NISSAN



GC4482



ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:

Nissan: 22448-2Y005; **Bremi:** 20325

Beru: ZSE082

APLICAÇÃO:

NISSAN: Maxima / Maxima QX V 3.0 V6 24V GV Limited 2000>2003

NISSAN



GC4566



ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:

Hanshin: (22448-8J115) AIC-3102G; **Nissan:** 22448-8J115, 22448-8J111, 22448-8J11C, 224488J225, 224338J115;

Infiniti: 224488J11C; **Standard:** UF349; **Wells:** C1406

APLICAÇÃO:


NISSAN: Pathfinder, X Terra, Quest 04>09, NV3500, Maxima 02>08, I35 02>04, Murano 02>06, QX4, 350Z 03>06;

NISSAN
GC4776

ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO


SUBSTITUI:
Nissan: 22448-2Y000, 22448-2Y001, 22448-2Y010

APLICAÇÃO:
NISSAN: Maxima QX V 3.0 V6 24V GV Limited 2000>2003

NISSAN
GC4778

ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Nissan: 22448-8H300, 22448-8H315, 22448-8H310


APLICAÇÃO:
NISSAN: Altima 2.5 2002>2006, Sentra 2.5 2002>2006, X-trail 2.5 2002>2006, Maxima 2.5 2005>2008

NISSAN/TOYOTA
GC4027

ESPECIFICAÇÕES: 2 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
NISSAN: 22433-53F00, 22433-55Y00, 22433-65Y10, 22448-1C701, 22448-37J10, 22448-37J20, 22433-65Y1093

APLICAÇÕES:
TOYOTA: Serena 1.6 16V 88~97;


NISSAN: Patrol 88~97

PEUGEOT
GC4034

ESPECIFICAÇÕES: 4 PINOS – CONECTOR CINZA – 1 POLARIZADOR / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Citroën: 596319, 596319, 5970A8, 96358648, 96358649, CM5Z-12029-F; **Peugeot:** 596319, 596319, 5970A8, 96358648, 96358649, 9635864980; **Bougicord:** 154302; **Magneti Marelli:** BI0036MM; **Bosch:** 0 986 221 035; **Delphi:** CE20011, CE20120

APLICAÇÃO:
CITROËN: Berlingo 1.1i /1.4i 06/00>12/02, C2 1.1 /1.4 09/03, C3 1.1i 02/02 /1.4i Bivalent 02/02>12/05, C3 Plurel 1.4 05/03, Saxo 1.0X /1.1X /1.1SX /1.4VTS 06/00>12/02, XSara 1.4i 06/00>12/05 /Break 1.4i 06/00>08/05 /Coupé 1.4i 06/00>03/05;

PEUGEOT: 106 II 1.1i /1.4i 06/00, 107 1.3 06/06, 206 1.1i 06/00, 206 1.4i 06/00>12/05, 206 SW 1.1 /1.4 07/02, 206 SW /1.4 16V 10/03, 306 1.4 06/00>12/05, 306 1.4 SL 06/00>05/01, 306 Break 1.4 06/00>12/05, 307 1.4 08/00>12/05, 307 Break /SW 1.4 16V 11/03, 1007 1.4 04/05, Partner 1.1 /1.4 /1.1 /1.4 Combispace 06/00>12/05, 207 1.4 Passion XR Flex 2008>2014


PEUGEOT
GC4054

ESPECIFICAÇÕES: 4 PINOS / CONECTOR PRETO / 2 POLARIZADORES / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Peugeot: 597072, 9628158580, 596319; **Citroën:** 597072, 9628158580, 96246755, 96281585; **Sagem:** 2526117A, 25261174;

Valeo: 245109; **Lucas:** DMB812; **Bosch:** 0 986 221 034; **Bougicord:** 154301; **Psa:** 597072, 5970A9, 9624675580, 9628158580

APLICAÇÃO:
CITROËN: C2 1.1 8V 2002>2003, C2 1.4 8V 2002>2003, C3 1.4 8V 2002>2003, Saxo 1.1 8V 1996>2003;

PEUGEOT: 106 1.4 8v 1998>2000, 206 1.4 8V 1998>2000, 206 1.6 8V 1998>2000

PEUGEOT
GC4055

ESPECIFICAÇÕES: 2 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO


SUBSTITUI:
Citroën: 96213181; **Peugeot:** 597055; **Sagem:** 2526084; **Beru:** 0040100346

APLICAÇÃO:
CITROËN: Xsara 2.0;

PEUGEOT: 306 2.0 16V

PEUGEOT


GC4074



ESPECIFICAÇÕES: 4 PINOS – CONECTOR PRETO – 1 POLARIZADOR / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO
SUBSTITUI:
Citroën: 597090, 597097, 9654347080; **Peugeot:** 597090, 597097, 9654347080; **Boujicord:** 154303.
APLICAÇÃO:
CITROËN: C3 1.4 2003>2005; **PEUGEOT:** 206 1.4 2004>2005, 206 SW 1.4 2005, 207 1.4 2008>2014

PEUGEOT


GC4094



ESPECIFICAÇÕES: 4 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO
SUBSTITUI:
Valeo: 9654814480, 26951960-3, 245103
APLICAÇÃO:
CITROËN: C3 1.4 8V 2003>2012; **PEUGEOT:** 206 1.4 8V 2004>2009, 207 1.4 8V 2008>2014, Hoggar 1.4 8V 2010>2014

PORSCHE


GC4200



ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO
SUBSTITUI:
Bosch: 0 986 221 016
Porsche: 90660210101, 90660210200, 90660210301, 90660210101, 99660210, 99660210400
APLICAÇÃO:
Porsche: Cayman 2.7/3.4, Boxster, 911

PORSCHE


GC4531



ESPECIFICAÇÕES: 4 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO
SUBSTITUI:
Porsche: 955602101 03, 95560210105, 95860210100;
VW: 022905100B/E/H/L/P/S/T, 0 22 905 715A/B, 022905715A
APLICAÇÃO:
AUDI: A3 2.0T TSI 2008>, A3 2.0 TSI 2007> Q7 3.6 V6/ 4.2 V8 2008>, TT 2.0 16V TFSI 2008>;
VW: Golf 2003>2004, Touareg 2003>2005 todos 6 cilindros
PORSCHE: Cayenne 4.2/4.7/5.7 2002>

RENAULT


GC4022




ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO
SUBSTITUI:
RENAULT: 7701031135, 7701030273, 33002299, 12336238; **MAGNETI MARELLI:** BAE504B; **VALEO:** 245054, DMB823;
SAGEM: 2526023, 2526048; **BOSCH:** F-000-ZS0-115; **BERU:** 0040100316, ZS316; **LUCAS:** DLB204, DMB823; **VOLVO:** 3287677, 3287677-3
APLICAÇÕES:
RENAULT: R19 /R21 1.8 /2.0 /Laguna 2.0 84-92

RENAULT

GC4042




ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO
SUBSTITUI:
RENAULT: 7700100589; **SAGEM:** 2526114A; **BOSCH:** 0986221025; **LUCAS:** DMB407
APLICAÇÕES:
RENAULT: Clio/ Kangoo 1.4/ 1.6 97>05, Mégane/ Scénic 1.6 95>99

RENAULT
GC4051

ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
RENAULT: 708630207, 7700863020, 7701041607, 7700850999, 77008659223; **VALEO:** 245066, 245076; **VOLVO:** 708630207, 70863020; **BOSCH:** 09866221030; **LUCAS:** DMB404

APLICAÇÕES:
RENAULT: Laguna 2.0 16V 95>01, Mégane 1.6 96>99;

VOLVO: S40 / V40 99>04


RENAULT
GC4132

ESPECIFICAÇÕES: 2 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Renault: 82007658 82. 7700875000, 78419001, 7700875000, 7700107177, 7700113357, 7700113357A, 7700875000, 0040100052, 8200208611, 8200154186, 8200154186A, 8200380267, 029700-8291, 21595273-2, 2526181A, 224333529R; **Valeo:** 21603121-9, 245104;

Lucas: DMB804; **Bosch:** 0986221001; **Nissan:** 22448-00QAA, 22448-00QAC, 22448-00QAE; **Opel:** 91159996, 4408389;

Magneti Marelli: BI0112MM

APLICAÇÕES:
Renault: Clio, Kangoo, Livina, Logan, Sandero 1.6 16V, Avantime, Espace, Grand Scenic, Laguna, Megane, Modus, Thalia, Trafic II, Vel Satis; **Vauxhall:** Vivaro; **Dacia:** Logan; **Morgan:** Plus Four; **Nissan:** Kubistar, Primastar; **Opel:** Vivaro.

RENAULT
GC4401

ESPECIFICAÇÕES: 4 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Renault: 8200084401, 8200051128, 8200025256; **NGK:** U6036; **Peugeot:** 598083; **Cód. Original:** 597083; **Bosch:** 0 986 221 036; **Magneti Marelli:** BI0025MM

APLICAÇÃO:
PEUGEOT: 206 1.0L 16V 00>;


RENAULT: Clio, Kangoo, Twingo 1.0 16V (gasolina) 06/01>06/04, Kangoo Express 1.0 16V 10/01>06/04

RENAULT
GC4408

ESPECIFICAÇÕES: 4 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO


SUBSTITUI:
Renault: 8200702693, H8200734204 - 77040001; **Bougicord:** 151408; **Eldor:** 77040001; **Nissan:** 22448-00QAF, 2246200Q0A; **Magneti Marelli:** BI0102MM; **Bosch:** 0 986 221 046

APLICAÇÃO:
RENAULT: Sandero 1.0/ 1.6 2007>, Clio 1.0 16V 2005>, Kangoo 1.0 16V, Twingo 1.0 16V 2009>; **NISSAN:** March 1.0 2011>2014

RENAULT
GC4429

ESPECIFICAÇÕES: 2 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Renault: 224336695R

APLICAÇÃO:
RENAULT: Captur 1.6 2017>, Duster 1.6 2017>, Logan 1.6 2017>2022, Sandero 1.6 2017>2022, Oroch 1.6 2017>

RENAULT
GC4911

ESPECIFICAÇÕES: 4 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Renault: 8200360911

APLICAÇÃO:
RENAULT: Clio, Kangoo 1.0 16V (Hi-Flex) 07/04>12/08, Twingo 1.0 16V (Hi-Flex) 08/04>12/08

SUBARU

GC4434



ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:


Diamond: FK0186, FK0334, 22433AA418, 22433AA480, 22433AA540, 22433AA541, 22433AA640, 22433AA641

APLICAÇÃO:

SUBARU: Forester 2.0 turbo 2001>, Forester 2.5 2011>, Impreza 1.5 2008>, Impreza 2.0 16v 2008>

SUZUKI

GC4425



ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:

Suzuki: 33410-77E01, 33400-65G02, 33400-65G00, 33400-65G01, 33410-65G00;

Hyundai: 9C19-0370; **Mitsubishi:** S37000067PG;

Fiat: 71742420; **Standard:** UF-280; **Alfa Romeo:** 71742420

APLICAÇÃO:

SUZUKI: Jimmy 1.3 16V 01>, Swift 1.5 05>, Carry 1.3 99>

TOYOTA

GC4024



ESPECIFICAÇÕES: 4 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:

Toyota: 90919-02240, 90080-19021, 90919-T2003; **Lucas:** DMB902; **Standard:** UF-316

APPLICATION / APLICACIÓN:

TOYOTA: Corolla / Fielder 01~06, Prius 1.5 00>09, Yaris 99>11

TOYOTA

GC4234



ESPECIFICAÇÕES: 4 PINOS

SUBSTITUI:


Toyota: 19080-46020, 90080-19016, 90919-02207, 90919-02234

APLICAÇÃO:

TOYOTA: Camry 3.0 1996>2006

TOYOTA

GC4238



ESPECIFICAÇÕES: 4 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:

TOYOTA: 90919-02238; **Denso:** DIC-0104; **NGK:** U5068

APLICAÇÃO:

TOYOTA: Celica 1.8 16V TS 1999>2005, Corolla Liftback 1.8 VVTL-i TS 2001>2007

TOYOTA

GC4248



ESPECIFICAÇÕES: 4 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:


Toyota: 90919-T2001, 90919-A2001, 90919-02248, 90919-T2008, 90919-02247, 90919-02260, 90919-A2006, 90919-C2002

APLICAÇÕES:

TOYOTA: Camry 2.4 2002>2008, Hilux 2.7 16V 2009>, Hilux 3.0, Rav4 2.0 2001>2005, Rav4 2.4 2004>2008

TOYOTA

GC4253



ESPECIFICAÇÕES: 2 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:


TOYOTA: 90919-02215, EZX-147A, 88921336, 9008019012, E588; **Standard:** UF-155; **Wells:** C1040

APLICAÇÃO:

TOYOTA: Camry 95, Lexus 96>02, Solara, Avalon

TOYOTA

GC4592



ESPECIFICAÇÕES: 4 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:


Toyota: 90919-T2010

APLICAÇÕES:

TOYOTA: Etios 1.3/1.5 2017>2018, Yaris 1.3/1.5 2019>

TOYOTA

GC4878



ESPECIFICAÇÕES: 4 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:

Toyota: 90919-02230, 90080-19027;


Hitachi: 133878, 2503878

APLICAÇÕES:

TOYOTA: Corolla 1.6 1.8 2003>2008, Fielder 2001>2006

TOYOTA

GC4952



ESPECIFICAÇÕES: 2 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:

Toyota: 90919-02212; **Denso:** 029700-7952; **Delphi:** GN10184-12B1

APLICAÇÕES:

TOYOTA: Runner / Tundra 1994>1996, Hilux SW4 1995

TOYOTA

GC4028



ESPECIFICAÇÕES: 3 TERMINAIS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:


TOYOTA: 90919-02163; **GM:** 94855502; **LUCAS:** DMB949; **BOSCH:** F000ZS0121; **ROOTS:** 0880016

APLICAÇÕES:

TOYOTA: Camry 2.2 1991>1996, RAV4 2.0 1994>2000, Corona 2.0 1996>2000

TOYOTA

GC4135



ESPECIFICAÇÕES: 2 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:

Toyota: 90919-02135, 90919-02139, 90919-02196, 90919-02152; **Vag:** J9091902139; **VW:** J9091902139; **Standard:** UF40

APLICAÇÕES:

CHEVROLET: Nova 85>88, Geo Prizm 90>92; **TOYOTA:** Camry 83>91, Celica 86>93, Celica Coupe 1989>1994, VAN 84>89, VAN Wagon 1988, Carina II 1987>1993, Carina II Saloon 1987>1993, Carina II Station Wagon 1987>1992, Corolla 1983>1989, Corolla 1987>1994, Corolla 1.6 i Saloon 89>93, Corolla Compact 1987>1995, Corolla Compact 1.6 i Hatchback 89>92, Corolla Liftback 1983>1989, Corolla Liftback 1.6 Hatchback 85>87, Corolla Liftback 1987>1995, Corolla Liftback 1.6 Hatchback 89>92, Corolla Station Wagon 1987>1992, Corolla Station Wagon 1.6 Estate 89>92, Hilux II Pickup 1982>2005, Hilux II Pickup 1.8 Pickup 88>94, Hilux II Pickup 2.2 4WD Pickup 87>89, Liteace Box 1992>1995, Liteace Box 2.2 Box 92>95, Liteace Bus 1992>1998, Liteace Bus 2.2 Bus 92>95, Modell F Bus 1982>1990, Modell F Bus 2.0 Bus 88>90, Modell F Bus 2.2 Bus 87>90, Tercel 1982>1988, Tercel 1.5 4WD Hatchback 86>88; **VOLKSWAGEN:** Taro 1989>04 - 1997>03, Taro 1.8 Pickup 89>94, Taro 2.2 Pickup 89>94.

TOYOTA

GC4171



ESPECIFICAÇÕES: 2 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:


Toyota: 90919-02185, 90919-02185T; **Wells:** C909; **Standard:** UF71; **NGK:** U1091

APLICAÇÕES:

TOYOTA: Camry 2.5, 4 Runner 3.0, Hilux 3.0 4WD, Celica 2.0 16V/GTI, Carina 2.0 GTI 16V, Land Cruiser 4.0

UNIVERSAL

GC4018



ESPECIFICAÇÕES: 3 TERMINAIS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:

Universal (substitui bobinas a óleo);

Suzuki: 33410-85120, MIC-2000, FTM-063GTGC-5; **Toyota:** GC-5; **Diamond:** F-076


APLICAÇÕES:

HYUNDAI: Elantra Sedan 2.0 GLS 2000>2006, i30 2.0 GLS 2007>2011, i30 SW 2.0 GLS 2008>2012, ix35 2.0 GLS 2010>, Tucson 2.0 2004>2010;

KIA: Magentis 2.0 EX 2008>2010, Optima 2.0 16v 2014>, Sportage 2.0 LX 2011>

VALEO

GC4064



ESPECIFICAÇÕES: 4 PINOS / 2 POLARIZADORES / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:

Valeo: 245098, 2526118, 2526118A; **Peugeot - Citroën:** 597098, 597075, 94632641, 96341314, 96632641, 9634131480;

Fiat: 9663264180, 9634131380, 9634131490; **Lucas:** DMB866; **Beru:** 0040100348; **Magneti Marelli:** BI0111MM

APLICAÇÃO:

CITROËN: Xsara/Xsara Break 1.8/2.0 GLX 16V 1997>2003;

PEUGEOT: 307 2.0 16V 2005, 406 1.8 16V /2.0 16V, 407 1.8 16V /2.0 16V, 807 1.8 16V /2.0 16V

VALEO

GC4073



ESPECIFICAÇÕES: 4 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:

Valeo: 245099; **Hitachi:** 133821; **Peugeot/ Citroën:** 5970-A4, 5970A4, 5970-73, 597073; **Magneti Marelli:** BI0055MM


APLICAÇÃO:

CITROËN: Xsara/Xsara Break 1.8/2.0 GLX 16V 1997>2003;

PEUGEOT: 306 Hatch 1.8 16V 1997>2003, 306 1.8 Rallie 16V 1997>2003, 306 Break 1.8 16V 1997>2002, 406 2.0 16V 2000>2004, 406 Break 2.0 16V 1999>2004

VALEO

GC4084



ESPECIFICAÇÕES: 6 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:

Valeo: 245100, 2 526 131;

Hitachi: 133843;

Peugeot/ Citroën: 5970A5, 597076, 597084


APLICAÇÃO:

CITROËN: Berlingo 2.0 16V, C4, C8 2.0 16V 2004>;

PEUGEOT: 307, 407, 807 2.0 16V 2000>2006

VALEO

GC4095



ESPECIFICAÇÕES: 4 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:

Valeo: 245095; **Citroën:** 597080, 597099, 9636337880, 96363378, 0040102045, 5DA749475-461; **Delphi:** GN10319

APLICAÇÃO:

CITROËN: C3 1.6 16V, Xsara, Xsara Break, Xsara Picasso 1.6 16V 02>;


PEUGEOT: 206, 307 1.6 16V

VALEO
GC4099

ESPECIFICAÇÕES: 4 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Valeo: 245046; **Peugeot:** 597051, 5970A5; **Citroën:** 96211048; **Sagem:** 2526059A


APLICAÇÃO:
CITROËN: Xantia 95->03, Xsara 97>00; **PEUGEOT:** 306 97>01

VALEO
GC4580

ESPECIFICAÇÕES: 6 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Valeo: 9800251580, 9674680380

APLICAÇÃO:
CITROËN: Aircross 1.6 16V flex 2011>;

PEUGEOT: 208 1.6 16V 2014>, 308 1.6 16V 2014>, 2008 1.6 16V 2014>

VALEO
GC4780

ESPECIFICAÇÕES: 6 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO


SUBSTITUI:
Valeo: 9656695780;

Citroën: 21597716-4, 597087, 597092;

Bougicord: 155040

APLICAÇÃO:
PEUGEOT: 307 2000>, 407 2004>, 807 2002>, Expert 2007>;

CITROËN: C4 2004>, C4 Xsara 2007>2013, C5 2008>, C8 2002>


VALEO
GC4214

ESPECIFICAÇÕES: 4 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Valeo: 245027;

Bosch: F 000 ZS0 114;

Citroën/ Peugeot: 597043, 97530780

APLICAÇÃO:
PEUGEOT: 205 1.4 XSI / SXI 1992>1998


VALEO
GC4232

ESPECIFICAÇÕES: 2 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Valeo: 245043;

Bosch: F 000 ZS0 112;

Opel: 01208002, 01208004, 01208036, 01208048, 1208002, 1208004, 1208036, 1208048

APLICAÇÃO:
CHEVROLET: Astra 1991 >, Monza 1978 > 1986, Corsa 1986 >, Kadett 1971 >, Vectra 1988 > 1996, Astra 1979 > 1998

VALEO
GC4058

ESPECIFICAÇÕES: 3 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
VW/AUDI: 058 905 105, 058905101; **Seat/Skoda:** 058905105; **Lucas:** DMB403; **Bremi:** 11869; **Bosch:** 0986221011;

Beru: 0040100013


APLICAÇÃO:
AUDI: A3 96>00, A4 96>01, A6 97>01 / A6 AVANT 1.8 T / 2.7 T 97>05, A8 94>03;

VW: PASSAT 1.8T 96>00

BOBINA DE IGNIÇÃO

VALEO

GC4240



ESPECIFICAÇÕES: 2 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:

Valeo: 245094;

Citroën/ Peugeot: 5970-77, 5970-94;

Renault: 7701479027, 9633001580, 9664401880

APLICAÇÃO:

CITROËN: C5 3.0 V6 Exclusive 2001>2004, C5 3.0 V6 Exclusive 2004>2007, C6 3.0 V6 Exclusive 2005>2009;

PEUGEOT: 407 3.0 2004>2008, 407 SW 3.0 2004>2006, 607 3.0 V6 24V 2000>2004;

RENAULT: Laguna 3.0 V6 24V 2001>2007

VALEO

GC4250



ESPECIFICAÇÕES: 4 PINOS / SEM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:

Valeo: 245057, 90458250

APLICAÇÃO:

GM: Astra 93>98, Vectra 1.8/ 2.0 16V 93>95, Omega/ Calibra 2.0 16V

VW

GC4097



ESPECIFICAÇÕES: 6 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:

UF484; **VW/Skoda:** 06A 905 097, 06A 905 104, 0040102029, 905100004; **Magneti Marelli:** BI0060MM; **Bosch:** 0 986 221 049;

Delphi: GN10383

APLICAÇÃO:

VW AUDI: Bora 2.0I 98>05 , Golf IV 2.0I 98>06, New Beetle 2.0I 98>10, Touran 06>09, Santana 3000, Voyage /Saveiro /Gol 1.0 VHT G5 2010>;

SKODA: Octavia 2.0I

VOLVO

GC4410



ESPECIFICAÇÕES: 4 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:


Volvo: 30713417; **NGK:** 48140, U5037

APLICAÇÃO:

VOLVO: C30 2.4i 2006>2012, C30 T5 2006>2012, S40 2.4 2004>2012, S40 T5 2004>2012, S60 2.0 T 2000>2015, S60 2.4 T5 2004>2010, S60 R 2.5 T 2003>2016, S60 2.5 T5 2011>2018, V40 T4 2013>2015, V40 T5 2012>2015, V50 T5 2004>2012, V60 2.0 T 2014>2018, V60 T5 2013>2018, V70 2.0 T 1999>2007, V70 2.4 T5 2004>2007, V70 R 2.5 T 2003>2007, V70 2.0 GDI 2012>2015, V70 2.5 T 2007>2012, XC60 T5 2014>2017

VW

GC4046



ESPECIFICAÇÕES: 4 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:

VW/Audi: 06B905115E, 06B905115, 06B905105, 06B905115B; **Hitachi:** CMIT-201; **Lucas:** DMB820; **Magneti Marelli:** BI0037MM


APLICAÇÃO:

AUDI: A3 1.8 Turbo 1999>2006, A6 4.2 1998>2005, A8 4.2 1998>2001, TT 1.8 turbo 1998>2006;

VW: Golf 1.8 Turbo 1997>2005

VW

GC4098



ESPECIFICAÇÕES: 4 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:

VW: 030 905 110 B; **Magneti Marelli:** BI0072MM; **Delphi:** GN10523

APLICAÇÃO:


VW: Gol geração VI, Novo Fox, Voyage geração VI, Saveiro geração VI, UP 2014, Jetta 2.0 2013, Golf 2014

VW
GC4115
ESPECIFICAÇÕES: 4 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Audi/VW: 06A.905.115, 06B.905.115H, 06B.905.115J; **Magneti Marelli:** BI0043MM; **Delphi:** GN10345


APLICAÇÃO:
AUDI: A6 1.8 (Turbo);

SEAT: Seat, Skoda 1.8 (Turbo);

VW: Bora, Golf, Passat 1.8 (Turbo)

VW
GC4117
ESPECIFICAÇÕES: 4 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO


SUBSTITUI:
VW / Audi: 06H905199A, 06L905110B, 06L905110C, 06L905110D, 06H905110E, 06H905110G

APLICAÇÃO:
AUDI: A3 1.8 Sportback 2013>, A4 1.8 TFSI 2015, A5 1.8 TFSI 2015>2017,


VOLKSWAGEN: Golf GTI 2013>, Jetta 2.0 TSI 2014>

VW
GC4118
ESPECIFICAÇÕES: 4 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
VW: 04E 905 110 E, 04E 905 110M; **Eldor:** 7730012; **Magneti Marelli:** BI0078MM; **Bosch:** 0 986 221 057

APLICAÇÃO:
VW: Golf, Jetta 1.4 TSI 2014>, Up turbo 2016, Fox 1.0 3 Cil. 2013>2014

Audi: A3 TSI 1.4 2014>

VW
GC4160
ESPECIFICAÇÕES: 4 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO


SUBSTITUI:
VW: 06K905110K

APLICAÇÃO:
VW: Novo Fusca 2013>, Passat 2016>, Jetta 2015>, Golf, Variant 2013>

VW
GC4215
ESPECIFICAÇÕES: 4 PINOS / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
VW / Audi: 06F905115G, 06F905115, 06F905115A/B/C/D/E/F, 07K905715, 07K905715A/B/C/D/E/F, 06H905115, 06H905115A/B/, 0221604115; **Magneti Marelli:** BI0116MM

APLICAÇÃO:
VW: Passat, Jetta 2.0 FSI, Jetta Variant 1.8/2.0 2005>2010, Tiguan 2.0 2007>, Touareg 4.2 V8 FSI 2006>, Golf V;

Audi: A3, A4, A5, A6, R8, TT, Q5, Q7 TSFI;

Seat: Toledo III

VW
GC4315
ESPECIFICAÇÕES: 4 PINOS / ALTA PERFORMANCE / COM MÓDULO DE IGNIÇÃO

SUBSTITUI:
Bosch: 0 221 604 800; **VW:** 06E 905 115F; **Denso:** 6739302

APLICAÇÃO:
AUDI: R8 4.2 FSI quattro 2007>2014, R8 5.2 FSI quattro 2009>2015, R8 Spyder 5.2 FSI quattro 2010>2015, Q7 3.0 TFSI Ambition quattro 2016>, Q7 4.2 FSI quattro 2006>2010, Q5 3.0 TFSI quattro 2012>, Q5 3.2 FSI quattro 2008>2012, A8 3.0 TFSI quattro 2014>2018, A8 4.2 FSI quattro 2009>2012, A7 sportback 3.0 TFSI quattro 2010>2012, A6 avant 3.0 TFSI quattro 2008>2011, A6 avant 4.2 FSI quattro 2006>2011, A6 RS6 quattro 2008>2010, A5 sportback 3.0 TFSI quattro 2011>2017, A4 S4 quattro 2011>2015, A4 3.2 FSI quattro 2008>2012;

VOLKSWAGEN: Touareg 4.2 V8 FSI 2006>2018;

PORSCHE: Cayenne 3.0 S E-Hybrid Platinum Edition 2017>, Panamera 3.0 S E-Hybrid 2011>2016
