


GA1358



FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS:

95A, Diodos 8x35A, Distance: 90mm, Capacitor

REEMPLAZA:

Mando: TA600C04602, RTF49900

APLICACIÓN:

HYUNDAI: Accent w/1.5L w/DOHC 1997-98, Elantra w/1.8L 1996-98, Elantra w/2.0L 1999-00, Tiburon w/1.8L 1997-98, Tiburon w/2.0L 1997-00

ALTERNATOR:

MANDO: AB190058, 3730022200;
LESTER: 13702;
PIC: 203304;
HYUNDAI: 3730022200

LEYENDA

- B+ = Alimentación (+) del regulador
- B- = Alimentación (-) del regulador

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Rectificador aplicable en reguladores que necesiten de diodos de excitación (D+ trio).

